

GrindLazer™

3A0117E
LT

- *Suprojektuota lygių, horizontalių betono ar asfalto paviršių šlifavimui -*
- *Medžiagų pašalinimui nuo betono ar asfalto paviršių -*
- *Tik profesionaliam naudojimui lauke -*

Modelis 571002 - Pjovimas į priekį

GrindLazer 270 (270 cc / 9 arklio galios)

Modelis 571003 - Pjovimas į priekį

GrindLazer 390 (390 cc / 13 arklio galių)

Modelis 571004 - Atbulinis pjovimas į viršų (Turi būti naudojamas su LineDriver™)

GrindLazer 480 (480 cc / 16 arklio galių)


Modelis 571260 - Atbulinis pjovimas į viršų (Turi būti naudojamas su LineDriver™)

GrindLazer 630 (627 cc / 21 arklio galių)



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Perskaitykite visus šios instrukcijos išspėjimus bei nurodymus. Išsaugokite šią instrukciją.



Susiję vadovai:

Remontas - 3A0102

Dalys - 3A0103

GrindLazer 270 ir 390

GrindLazer 630

(Būgnai, pjovikliai ir LineDriver™ parduodami atskirai)



Ispėjimai

Žemiau aprašyti įspėjimai yra susieti su šios įrangos reguliavimu, naudojimu, ižeminimu, aptarnavimu ir remontu. Šauktukas atkreipia Jūsų dėmesį o pavojaus ženklas nusako pavojaus būdą. Atkreipkite dėmesį į šiuos ženklus. Šioje instrukcijoje tam tikrose vietose rasti naujų pavojaus ženklų.


ISPĖJIMAS

DULKIŲ IR PURVO PAVOJUS	
	<p>Šios įrangos naudojimas betono ir kitų kelio dangų medžiagų nušlifavimui gali sukelti potencialiai kenksmingų dulkių ar cheminių medžiagų išskyrimą.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skirta naudoti tik patyrusiems naudotojams, susipažinusiems su vyriausybės taikomomis saugos ir pramoninės higienos nuostatomis. Naudokite įrenginį tik gerai vėdinamame plote. Dėvėkite deramai patikrinto tinkamumo ir vyriausybės patvirtintą kvėpavimo apsaugos priemonę apsaugojimui nuo dulkių.
PAVOJUS DĖL NETINKAMO ĮRANGOS NAUDOJIMO	
	<p>Netinkamai naudodamai galite žuti ar rimtai susižaloti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę arba paveikti narkotinių preparatų ar alkoholio. Jeigu įrenginys yra i Jungtas, neišeikite iš darbo vietas. Kai įrenginio nenaudojate, išjunkite visą įrangą. Kasdien patikrinkite įrenginį. Nedelsdami suremontuokite ar pakeiskite susidėvėjusias arba sugadintas dalis naudodamai tik originalias gamintojo atsargines dalis. Nedarykite jokių įrenginio pakeitimų. Įrenginį naudokite tik pagal paskirtį. Dėl informacijos kreipkitės į savo platintoją. Pasirūpinkite, kad darbo vietoje nebūtų vaikų ar gyvūnų. Laikykite visų galiojančių saugos taisyklių. Darbo vietoje išlaikykite saugų eksploatavimo atstumą nuo kitų asmenų. Venkite bet kokių vamzdžių, stulpų, angų ar kitų objektų, kyšančių iš darbo vietas.
JUDANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS PAVOJUS	
	<p>Neatsargus ir nerūpestingas elgesys gali sukelti nelaimingus atsitikimus. Nukritimas nuo transporto priemonės, įvažiavimas į žmones ar objektus, ar kitos transporto priemonės atsitrenkimas gali baigtis rimtu sužalojimu ar mirtimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nelipkite ant į priekį/atgal pedalų. Posūkius atlikite lėtai. Nedarykite didesnių posūkių nei 45°. Sukibimas gali būti prarastas važiuojant į pakalnę. Nenaudokite nuokalnėse, kur nuolydis didesnis negu 15°. Nevežkite keleivių. Nebuksyruokite. Naudokite tik su linijų braižymo įrangą. Visose kelio eismo vietose atitinkamai reguliuokite eismą. Žr. Vienodų eismo reguliavimo priemonių vadovą (angl. MUTCD - Manual on Uniform Traffic Control Devices), JAV Transporto departamento, Automobilių magistralių ar vienos automobilių kelių federalinės valdybos ir transporto nuostatas.
JUDANČIŲ DALIŲ PAVOJUS	
	<p>Judančios dalys gali prispauti arba nupjauti pirštus ar kitas kūno dalis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Saugokite judančių dalių. Nenaudokite įrenginio, jei nuimtos jo apsaugos priemonės arba dangčiai. Prieš tikrinant, judinant ar atliekant įrangos techninę priežiūrą, atjunkite energijos tiekimą.
NUDEGIMO PAVOJUS	
	<p>Įrenginio paviršiai, kurie yra kaitinami, gali labai ikaisti naudojimo metu. Jei norite išvengti sunkių nudegimų, jokiu būdu nelieskite įrenginio. Palaukite, kol jis visiškai atšals.</p>

⚠️ ISPĒJIMAS

	GAISRO IR SPROGIMO PAVOJUS Degūs tirpiklio ir dažū garai darbo vietoje gali užsidegti ar sprogti. Norēdami išvengti gaisro ar srogimo laikykitēs toliau išvardytu reikalavimų: <ul style="list-style-type: none"> • Naudokite įrenginį tik gerai vēdinamoje vietoje. • Nepildykite degalų bako varikliui veikiant arba kai jis įkaitęs; išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atvēs. Degalai lengvai užsiliěpsnoja ir gali užsidegti arba sprogti patekę ant karšto paviršiaus. • Darbo vietoje neturi būti nereikalingų daiktų, pvz., skudurų, tirpiklio ar benzino talpyklų. • Dirbdami su aparatu, laikykite netoli ese gesintuvą.
	ANGLIES MONOKSIDO PAVOJUS Išmetamosiose dujose yra nuodingo anglies monoksido, kuris yra bespalvis ir bekvapis. Jkvēpę anglies monoksido galite mirtinai apsinuoduti. Nenaudokite purkštuvo uždarose vietose.
 	ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS Darbo metu, būdami šalia veikiančio įrenginio ar atlikdami jo priežiūros darbus privalote dėvėti atitinkamas apsaugos priemones, kad apsaugotumėte nuo rimitų sužeidimų akis, neapsidegintumėte, nejkvēptumėte nuodingų garų ir nepažeistumėte klausos. Kai kurios iš tokų apsaugos priemonių nurodytos toliau: <ul style="list-style-type: none"> • Apsauginiai akiniai • Apsauginiai batai • Pirštinės • Ausų apsaugos priemonės • Deramai patikrinto tinkamumo ir vyriausybės patvirtinta kvėpavimo apsaugos priemonė apsaugai nuo dulkių

Sudėtinių dalių identifikacija



Komponentas	Aprašas
A Variklio droselinė svirtis	Reguliuoja variklio greitį.
B Variklio stop jungiklis	I variklį tiekia energiją.
C Avarinis išjungimas	Užsideda ant operatoriaus ir išjungia variklį, jeigu laidas yra atjungiamas eksplotavimo metu.
D Būgno reguliavimo įtaisas	Nustato būgno pjovimo gyli.
E Būgno įjungimo svirtis	Kai svirtis yra įjungiamama, rankenas galima pastumti žemyn, norint pjovimo būgną pakelti nuo paviršiaus ir užfiksuouti UP (viršutinėje) padėtyje. Kai būgnas yra užfiksuojamas viršutinėje padėtyje, GrindLazer galima stumdyti ir būgnas nelies paviršiaus.
F Priekinio rato užfiksavimo svirtis	Paprastai priekinis ratas yra užfiksujamas tam, kad būtų galima GrindLazer vesti tiesia linija. Kai svirtis yra atjungiamama, priekinis ratas yra atfiksujamas ir gali laisvai suktis.
G Galinio rato stovėjimo stabdis	Neleidžia galiniam ratui pajudėti.
H Būgno prieigos plokštė	Nuimama plokštė, pro kurią galima prieiti prie pjovimo būgno ir jį pakeisti.
K Gylio reguliavimo ratukai	Išlygina pjovimo būgną.
M Siurblio jungtis	Jungtis skirta siurblio prijungimui, norint sumažinti dulkių ir purvo kiekį eksplotavimo metu.
N Pakėlimo ąselės	Sustiprintos ąselės naudojamos GrindLazer pakėlimui transportavimo ar remonto metu.

Naudojimas

GrindLazer yra suprojektuotas plokščių, horizontalių betono ar asfalto luitų lyginimui.

GrindLazer 270 (270 cc) ir **GrindLazer 390** (390 cc) modeliai yra suprojektuoti vieno operatoriaus, esančio įrenginio gale, valdymui, arba kartu su LineDriver. **GrindLazer 480** (480 cc) ir **GrindLazer 630** (627 cc) gali būti valdomas TIK su LineDriver.

Darbo vietoje išlaikykite saugų eksploatavimo atstumą nuo kitų asmenų. Venkite bet kokių vamzdžių, stulpų, angų ar kitų objekty, kyšančių iš darbo vietas.

Paleidimas




Prieš įjungiant variklį atlikite šiuos veiksmus:

- Perskaitykite ir perpraskite varikli vadovą
- Patikrinkite, kad visos apsaugos būtų savo vietose ir saugios
- Patikrinkite, kad visi mechaniniai užsegimai būtų saugiai užsegti
- Kad nebūtų apgadinimų apžiūrėkite variklį ir kitus išorinius paviršius
- Kiekvienam darbui naudokite tam tinkamus pjoviklius. Pasirūpinkite, kad būgnas būtų subalansuotas ir būtų naudojami reikiama skaičiaus, dydžio ir tipo pjoviklio ratukai. Pasirūpinkite, kad būgno ašis būtų užfiksuota ir saugi.
- Patikrinkite darbo plotą, kad nebūtų jokių vamzdžių, stulpų, paviršiaus intarpų ar objekty, kyšančių iš darbo paviršiaus. Įrenginio naudojimo metu šiu objektų venkite.

Būgno montavimas/pakeitimas

Prijungimas

PASTABA: Karbido spragilo pjoviklių būgnams nereikia specialaus suorientavimo ar krypties nustatymo.
Karbido frezos ir deimantiniai rėžtukai yra kryptiniai.
Juos reikia surinkti taip, kad ant frezų ir rėžtukų esančios rodyklės būtų nukreiptos ta kryptimi,
kaip ir būgno sukimas.





ti15141a Carbido freza




ti15142a Deimantinis rėžtukas


270 ir **390** modeliai yra suprojektuoti „pjovimas į priekį“ šlifavimui (būgnas sukas į tą pačią pusę, į kurią keliauja). **480/630** modeliai yra suprojektuoti „atbulinis (pjovimas į viršų“ šlifavimui (būgnas sukas į priešingą pusę nei keliauja).

(270/390 modeliai)
Pjovimas į priekį480/630 modeliai
Atbulinis (pjovimas į viršų)



1. Pakeičiamajį būgną užstumkite ant šešiakampės ašies.




2. Uždékite būgno prieigos plokštę (H).



3. Nuleiskite būgno reguliavimo įtaisą (D) ir patraukite būgno reguliavimo svirtį (E) taip, kad būgnas nusileistų ant žemės.




Durelių kaištis ir skylė turi susilygioti.



ti15256a


4. Prisukite keturis būgno prieigos plokštés (H) varžtus.



5. Būgno reguliavimo įtaisą (D) pasukite į maksimalų aukštį.


Išémimas

1. Išsukite keturis varžtus ir nuimkite būgno prieigos plokštę (H).



ti14767a

2. Būgną nustumkite nuo šešiakampės ašies.




ti14765a


Variklio užvedimas




3. Ijunkite galinio rato stabdį (G), kad apsaugotumėte GrindLazer nuo pajudėjimo.




4. **Tik 480/630 modeliams:** LineDriver prijunkite prie GrindLazer.



5. Spauskite rankenas žemyn, kol būgnas bus užfiksotas UP (viršutinė) padėtyje.




6. **Tik 480/630 modeliams:** Pasirūpinkite, kad variklio stop jungiklis (C) būtų UP (viršutinė) padėtyje.




7. Užveskite variklį:


- a. Atidarykite degalų tiekimo vožtuvą.




- b. Uždarykite sklendę.




- c. Variklio energijos jungiklį (B) junkite ties ON (įjungti).




- d. Patraukite starterio trosą.



- e. Užvedę variklį atidarykite droselinę sklendę.




- f. Drosolio regulatorių nustatykite į pageidaujamą padėtį.




Pjovimo medžiaga




1. Užveskite variklį, žr. 7 psl.
2. Avarinio išjungimo laidą (C) junkite prie operatoriaus.



3. Atjunkite galinio rato stabdį (G).




4. Variklio droselio svirtį (A) stumkite link norimo nustatymo.




PASTABA: Būgno suveržimo įtaisas neįsijungs, kai variklis veiks laisvaja eiga. **480/630 modeliai:** LineDriver turi būti prijungtas prie GrindLazer.

5. Spauskite rankenas žemyn, traukite ijjungimo svirtį ir nuleiskite būgną į DOWN (apatinė) padėtį.



6. Sukite būgno reguliaivimo įtaisą (D), kol būgnas susilies su paviršiumi ir bus pasiekta norimas gylis.




PASTABA: Gali reikėti keleto patikrinamuų pjovimų, kad būtų galima nustatyti norimą pjovimo gylį.

PASTABA: esant kietesniems paviršiams geriausia būtų atlikti kelis perėjimus 1/32 in. prieaugiais, kad būtų pasiekta norimas gylis.


Gylio reguliavimo ratukai

Gylio reguliavimo ratukų naudojimas kaip 5 in. ar 10 in. plataus pjovimo orientyro

Norint atlikti **5 in. pjovimą**, įmontuokite dvi tarpines īvories (S) ant **išorinės** gylio reguliavimo ratukų (K) pusės.



Norint atlikti **10 in. pjovimą**, įmontuokite dvi tarpines īvories (S) ant **vidinės** gylio reguliavimo ratukų (K) pusės.




Kaip išlyginti būgną

Kad teisingai išlygintumėte būgną, GrindLazer turi stovėti ant plokštio paviršiaus.

Gylio reguliavimo ratukų reguliavimas

- Patikrinkite, kad būgnas būtų teisingai įmontuotas (žr. „**Būgno pakeitimas**“, 6 psl.).
- Spauskite rankenas žemyn, traukite įjungimo svirtį ir nuleiskite būgną į DOWN (apatinė) padėtį.

- Atlaisvinkite (bet neišimkite) tris varžtus (T), esančius gylio reguliavimo ratukų plokštėje.




- Reguliukite plokštę tol, kol kreipiamieji ratukai lygiai išsidėstys ant paviršiaus.
- Priveržkite tris plokštės varžtus (T).

Galinės ašies reguliavimas

Jeigu pjovimo gylis nevienodas, o gylio reguliavimo ratukai jau buvo tinkamai sureguliuooti (žr. „**Gylio reguliavimo ratukų reguliavimas**“), pereikite prie tolimesnių galinės ašies reguliavimo veiksmų.


- Išmatuokite pjovimo gylio nesutapimą.
- Toje pusėje, kurioje įjaunama giliau, tarp rūmo ir ašies įstatykite reikiama storio poveržl. (atitinkančią pjovimo gylio nesutapimą).
 - Abiejose rūmo pusėse atlaisvinkite veržles.
 - Tarp ašies ir veleno įstatykite poveržl.
 - Abu varžtus priveržkite 16–20 Nm (12–15 p?d./svar.) j?ga.




Medžiagos pjovimo sustabdymas




1. Spauskite rankenas žemyn, kol būgnas bus užfiksuotas UP (viršutinė) padėtyje.




2. Variklio droselio svirtį (A) stumkite link žemo nustatymo.



3. Variklio energijos jungiklį (B) junkite ties OFF (išjungti).




Valymas



Valykite visą išorinį mechanizmo paviršių jam atvésus kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Patikrinkite, ar nėra nusidėvėjusių, pažeistų dalių ir atlikite bet kokią reikalingą „**Techninė priežiūra**“, 12 psl.

Pjovimo būgno montažai



Ivairiomis paskirtims galima naudoti skirtinges būgno konfigūracijas. Yra trys skirtini būgno montažų tipai suderinami su GrindLazer: karbido spragilai, carbido frezos ir deimantiniai rėztukai.

Karbido spragilų pjoviklis/montažas

Palaipsniui reguliuokite gylį žemyn, kad pašalintumėte ženklinimo liniją (pašalintas dangos paviršiaus kiekis turi būti minimalus).

Karbido frezos pjoviklis/montažas

Geriausias gilių pjovimų rezultatas yra pasiekiamas atliekant kelis plonus praėjimus. Pavienis praėjimas turi būti ne gilesnis negu 1/32 in., kitaip gali būti pažeisti strypai ir pjovikliai.

Deimantinio rėztuko montažas

(Tik 480/630 modeliai)

Eksplotavimo metu stebékite gylio reguliavimo ratukus (K); jeigu ratukai sukasi, vadinas yra pasiekitas tinkamas gylis.


ISPĖJIMAS

Deimantiniai rėztukai yra suprojektuoti taip, kad aplink rėztukus vésintų oro srautas. Rėztuką pakelkite iš pjovimo linijos kas 10-15 sekundžių, tada kelias sekundes leiskite visu greičiu, kad išvengtumėte pernelyg didelio karščio susikaupimo, kuris gali pažeisti rėztukus.

Pjoviklio ir būgno montažai


- Variklis turi nedirbti. Leiskite variklį visu greičiu ir reguliuokite greitį į priekį, kad atitiktų atliekamą darbą. Kietesni betono paviršiai turi būti pjauunami lėtesniu tempu nei asfalto ar kiti minkštesni paviršiai.

PASTABA: Kiekvienas padalos padidinimas būgno reguliavimo įtaise (D) yra 0,010 in. (0,25 mm) pjovimo būgno gylio pokytis.




Rankenos reguliavimas

Rankenos reguliavimui: išsukite keturis varžtus (S), pastumkite rankeną į norimą aukštį ir vėl prisukite varžtus.



Priežiūra



Nelieskite variklio ir būgno po naudojimo, kol jie visiškai neatvės.

Reikia atlikti šiuos veiksmus norint palaikyti tinkamą GrindLazer eksplotaciją ir išlaikyti eksplotavimo trukmę.

PRIEŠ EKSPLOATAVIMĄ:

- Vizualiai apžiūrėkite visą įrenginį, kad nebūtų pažeidimų ar atsilaisvinusių jungčių
- Patirkinkite variklio alyvą (žr. variklio vadova)
- Patirkinkite būgno guolius ir pjoviklius
- Patirkinkite būgną, kad nebūtų netolygaus nusidėvėjimo
- Patirkinkite, ar padangų slėgis yra tinkamas

KASDIEN:

- Įterpkite ir valykite oro filtro elementą
- Valykite dulkes ir purvą nuo įrenginio išorės (NENAUDOKITE slėginių ploviklių ar kitų aukšto slėgio valymo įrengimų)
- Patirkinkite variklio alyvos lygį ir, jei reikia, įpilkite alyvos
- Patirkinkite ir pripildykite dujų baką
- Nuimkite oro filtro dangčių ir išvalykite elementą. Jeigu reikia, pakeiskite elementą. Pakeičiamuosius elementus galite įsigyti iš vietinio variklio tiekėjo.

PO PIRMŪJŲ 20 EKSPLOATAVIMO VALANDŲ:

- Išleiskite variklio alyvą ir priplikkite švarios alyvos. Žr. variklio vadovą dėl tinkamo klampumo.

KAS 40-50 EKSPLOATAVIMO VALANDŲ:

- Pakeiskite variklio alyvą (žr. variklio vadovą)
- Sutepkite rato guolius

KAI REIKIA:

- Patirkinkite pavaros diržą ir jo įtempimą bei įtempkite ar pakeiskite, jei reikia

Dėl papildomos informacijos apie variklio techninę priežiūrą žr. Honda (270 ir 390 modeliai) ar Briggs and Stratton (480 modeliai) variklio vadovus.

RATO SU POSŪKIO AŠIES IŠILGINIU POSVYRIU TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

KAS MĖNESI:

- Sutepkite rato guolius
- Patirkinkite, ar nenusidėvėjo kaištis. Jeigu kaištis yra nusidėvėjęs, ratas bus atsilaisvinęs. Įdėkite kaištį kita puse arba pakeiskite jį nauju, jei reikia.
- Patirkinkite rato centravimą, jeigu reikia. Sulygiavimui: atlaisvinkite begalvį varžtą, išlygiuokite ratą ir varžtą priveržkite.

PRIEKINĖS ŠARNYRINĖS PADANGOS LYGIAVIMAS

1. Atlaisvinkite varžtą su galvute.
2. Sukite priekinio rato šakę į kairę ar į dešinę, kaip reikia, kad ištiesintumėte lygiavimą.
3. Priveržkite varžtą su galvute. Pastumkite GrindLazer ir leiskite jam riedėti (rankų nelaikykite ant GrindLazer).


PASTABA: Jeigu GrindLazer rieda į dešinę ar į kairę pusę, kartokite žingsnius nuo 1 iki 3 tol, kol GrindLazer riedės tiesiai.

Techniniai duomenys

GrindLazer 270 (Modelis 571002)				
Matmenys				
	Nesupakuotas	Supakuotas		
Svoris lb (kg):	46 (116,8)	50,5 (128,3)		
Aukštis in. (cm):	28 (71,1)	37 (94,0)		
Plotis in. (cm):	62 (157,5)	73 (185,4)		
Ilgis in. (cm):	300 (136)	400 (181)		
Triukšmas (dBA)				
Garso galia pagal ISO 3744:	107,3			
Garso slėgis išmatuotas 3,1 pédos (1 m) atstumu:	91,6			
Vibracija (m/s²) pagal ISO 3744				
Be LineDriver:	7,9			
Su LineDriver:	8,3			
Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349				
8,0 @ 3600 aps./min				
Maksimalus saugojimo laikas metais				
Maksimalus tinkamumo laikas metais				
Maitinimo naudingumo koeficientas	200 mali metrų per kuro litrui			
GrindLazer 390 (Modelis 571003)				
Matmenys				
	Nesupakuotas	Supakuotas		
Svoris lb (kg):	46 (116,8)	50,5 (128,3)		
Aukštis in. (cm):	28 (71,1)	37 (94,0)		
Plotis in. (cm):	62 (157,5)	73 (185,4)		
Ilgis in. (cm):	310 (141)	410 (186)		
Triukšmas (dBA)				
Garso galia pagal ISO 3744:	109,3			
Garso slėgis išmatuotas 3,1 pédos (1 m) atstumu:	93,6			
Vibracija (m/s²) pagal ISO 3744				
Be LineDriver:	7,5			
Su LineDriver:	5,9			
Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349				
11,0 @ 3600 aps./min				

GrindLazer 480 (Modelis 571004)				
Matmenys				
Svoris lb (kg):	46 (116,8)	50,5 (128,3)		
Aukštis in. (cm):	28 (71,1)	37 (94,0)		
Plotis in. (cm):	62 (157,5)	73 (185,4)		
Ilgis in. (cm):	330 (150)	430 (195)		
Triukšmas (dBa)				
Garso galia pagal ISO 3744:	108,6			
Garso slėgis išmatuotas 3,1 pėdos (1 m) atstumu:	92,1			
Vibracija (m/s²) pagal ISO 3744				
Su LineDriver:	4,9			
Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349				
16,0 @ 3600 aps./min				
GrindLazer 630 (Modelis 571004)				
Matmenys				
Svoris lb (kg):	46 (116,8)	50,5 (128,3)		
Aukštis in. (cm):	28 (71,1)	37 (94,0)		
Plotis in. (cm):	62 (157,5)	73 (185,4)		
Ilgis in. (cm):	338 (153)	438 (199)		
Triukšmas (dBa)				
Garso galia pagal ISO 3744:	108,6			
Garso slėgis išmatuotas 3,1 pėdos (1 m) atstumu:	92,1			
Vibracija (m/s²) pagal ISO 3744				
Su LineDriver:	4,9			
Nominali energija (arklio galios) pagal SAE J1349				
21,0 @ 3600 aps./min				

Pastabos



A large rectangular area for writing, divided into 20 horizontal lines. A small pencil icon is located in the top-left corner of the writing area.

Graco standartinė garantija

Graco garantuoja, kad visa šiame dokumente paminėta įranga, kurį yra pagaminta Graco ir kuriai suteiktas Graco pavadinimas pardavimo naudoti pirminiams pirkėjui dieną yra be medžiaginių ir gamybinių defektų. Neskaitant bet kokių Graco paskelbtų specialiuju, išplėstinių arba ribotų garantijų, Graco įsipareigoja dviylka mėnesių nuo pardavimo datos suremontuoti arba pakeisti bet kokias dalis, kurias Graco nustatys esant su defektais. Ši garantija taikoma tik tuo atveju, jei įranga yra sumontuota, naudojama ir prižiūrima pagal Graco raštiškas rekomendacijas.

I šios garantijos taikymo sričių nėra įtraukta ir Graco neprisiima atsakomybės už bendrą susidėvėjimą ar bet kokius gedimus, žalą ar susidėvėjimą, išvykus dėl netinkamo sumontavimo, naudojimo, nusitrynimo, korozijos, nepakankamos arba netinkamos priežiūros, aplaidumo, avarijos, įrangos pakeitimų arba ne Graco komponentų naudojimo. Graco taip pat neatsako už gedimus, žalą arba susidėvėjimą, kuris išvyko dėl Graco įrangos nesuderinamumo su konstrukcijomis, priedais, įranga arba medžiagomis, kurias pateikė ne Graco arba dėl netinkamo konstrukcijų, priedų, įrangos ar medžiagų, kurias pateikė ne Graco, projektavimo, gamybos, montavimo, naudojimo ar priežiūros.

Ši garantija pagrsta iš anksto apmokėtu įrenginio, kuris kliento teigimu yra su defektais, gražinimu Graco igaliotajam platintojui, kuris turi patvirtinti defektą, dėl kurio yra pareikštos pretenzijos. Jei defektas, dėl kurio pareikštos pretenzijos, patvirtinamas, Graco įsipareigoja nemokamai ištaisyti defektą arba pakeisti dalis su defektais. Įrenginys bus grąžintas pirminiams pirkėjui iš anksto apmokėjus transporto išlaidas. Jei įrenginio patikros metu nebus nustatyta jokių medžiaginių arba gamybinių defektų, remontas bus atliktas už pagrįstą mokesčių, i kurį gali būti įtrauktos dalis, darbu ir transportavimo kainos.

ŠI GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ IR SUTEIKIAMA VIETOJ BET KOKIŲ KITŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, ISKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT PREKIŲ KOKYBĖS BEI TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI GARANTIJOMIS.

Vienintelė Graco prievolė ir vienintelis kompensavimo pirkėjui būdas garantinių įsipareigojimų pažeidimo atveju nustatytas aukščiau. Pirkėjas sutinka, kad jis negaus jokių kitų kompensacijų (iskaitant, tačiau neapsiribojant, atsitiktine arba netiesiogine žala dėl prasto pelno, pardavimo apimčių sumažėjimo, asmenų sužalojimo arba turto sugadinimo ir bet kokia kita atsitiktine arba netiesiogine žala). Bet kokie veiksmai dėl garantinių įsipareigojimų pažeidimo turi būti pradėti per du (2) metus nuo pardavimo datos.

GRACO NESUTEIKIA JOKIOS GARANTIJOS IR NEPRIAŽYSTA JOKIŲ NETIESIOGINIŲ PREKIŲ KOKYBĖS BEI TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PRIEDAIŠ, ĮRANGA, MEDŽIAGOMIS AR SUDĘTINĖMIS DALIMIS, KURIAS GRACO PARDUODA, BET NE GAMINA. Šių gaminių, kuriuos Graco parduoda, tačiau negamina (pvz., elektros variklių, jungiklių, žarnų ir pan.) atžvilgiu garantiją savo nuožiūra taiko arba netaiko jų gamintojai. Graco apsiima suteikti pirkėjui visą pagrįstai reikalingą pagalbą pareiškiant pretenzijas dėl šių garantinių įsipareigojimų pažeidimų.

Graco jokiomis aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę, ypatingą arba šalutinę žalą, patirtą dėl Graco tiekiamos įrangos ar bet kokių kitų parduodamų gaminių arba prekių komplektacijos, darbinių charakteristikų ar naudojimo, nepriklausomai nuo to, ar tai išvyko dėl sutarties pažeidimo, garantinių įsipareigojimų pažeidimo, Graco darbuotojų aplaidumo ar kitų priežasčių.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

Visi šiame dokumente pateikti rašytiniai ir vaizdiniai duomenys atspindi paskelbimo metu turėtą naujausią informaciją apie gaminį.
„Graco“ pasiliieka teisę bet kada juos keisti be įspėjimo.

This Manual contains Lithuanian. MM 3A0101

„Graco“ central: Minneapolis
Tarptautinės įstaigos: Belgija, Kinija, Japonija, Korėja

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 USA

Autoriaus teisės 2009, „Graco Inc.“ yra registruota pagal ISO 9001

www.graco.com

Revision E, July 2017