

REACTOR® A-25

PLURAL COMPONENT PROPORTIONER

3A2535G

RU

Пневматический многокомпонентный дозатор с электрическим подогревом.

Для распыления или распределения полиуретановых пен в смесях 1:1, а также других быстроотверждаемых материалов в смесях 1:1.

Не использовать в присутствии взрывчатых веществ и на опасных участках.

Данная модель может быть сконфигурирована на месте эксплуатации для следующих напряжений питания:
230 В, 1 фаза
230 В, 3 фазы
380 В, 3 фазы


2000 фунтов на кв. дюйм (14 МПа, 138 бар) Максимальное рабочее давление жидкости
80 фунтов на кв. дюйм (550 кПа, 5,5 бар) Максимальное рабочее давление воздуха



Важные инструкции по технике безопасности

Прочтите все содержащиеся в данном руководстве предупреждения и инструкции. Сохраните их.

На стр. 3 приводится информация о моделях оборудования (в том числе о максимальном рабочем давлении и соответствии стандартам).



ti16811b



Содержание

Модели дозаторов	3
Системы	3
Сопутствующие руководства	3
Предупреждения	4
Важная информация по изоцианату (ISO)	7
Самовоспламенение материала	8
Раздельное хранение компонентов А и В	8
Чувствительность изоцианатов к влаге	9
Пористые полимеры с порообразующими веществами (245 fa)	9
Смена материалов	9
Диагностические коды DataTrak	10
Диагностические коды системы контроля температуры	10
E01: Высокая температура жидкости	11
E02. Повышенное потребление тока через зону	12
E03. Отсутствие тока через зону	12
E04. Не подключен датчик температуры жидкости или термопара	12
E05. Панель управления температурой	13
E06. Не подключен кабель связи	13
Диагностические коды связи	13
E30. Кратковременный обрыв соединения	13
E99. Обрыв соединения	13
Подготовка к ремонту	14
Процедура снятия давления	14
Окончание работы	14
Длительный останов	15
Промывка	15
Нахождение неисправностей	16
Неисправность	16
Питание	16
Насосы и давления	16
Электронное оборудование	18
Нагреватель	20
Система нагрева шланга	21
Ремонт	23
Отсоединение насоса	23
Подсоединение насоса	24
Снимите пневмодвигатель	25
Установка пневмодвигателя	25
Рециркуляция и блок для снятия избыточного давления	26
Впускной воздушный фильтр и водоотделитель (с автоматическим сливом)	26
Модуль контроля температуры	27
Главный нагреватель	29
Шланг с подогревом	32
Датчик температуры жидкости (FTS)	33
Система смазки насоса	36
Сетка фильтра впуска жидкости	37
Дисплей температуры	37
Замена батареи модуля DataTrak или плавкого предохранителя	39
Аксессуары	40
Рекомендуемые запасные детали	40
Детали	41
Панель управления, 262575	45
Система контроля температуры	46
262695, комплект колес	46
Жидкостный коллектор	47
Комплект впускного отверстия для жидкости, 234366	47
Нагреватель для двух зон мощностью 6 кВт, 24J788	48
Узел насоса и пневмодвигателя A-25, 262573	49
Воздушные трубные соединения	50
Модули прерывателей, 262576	51
Reactor A-25 – монтажная электрическая схема	52
Технические характеристики	56
Стандартная гарантия компании Graco	58

Модели дозаторов

Все дозаторы можно настроить для работы от 380 В (4провода), 230 В (3проводка) и 230 В 1.

Деталь №	Максимальное рабочее давление жидкости фунтов на кв. дюйм (МПа, бар)	Максимальное заданное рабочее давление воздуха фунтов на кв. дюйм (кПа, бар)	Включительно		Соответствие стандартам
			DataTrak (только счетчик операций)	Колеса	
262572★	2000 фунтов на кв. дюйм (14; 138)	80 фунтов на кв. дюйм (550; 5,5)	---	---	 Intertek 3172585
262614	2000 фунтов на кв. дюйм (14; 138)	80 фунтов на кв. дюйм (550; 5,5)	24A592	✓	

★ Доступно только в Азии.

Системы

В составе всех систем дозатор, пистолет-распылитель и шланг с подогревом длиной 60футов (18,3м).

Деталь	Максимальное рабочее давление фунтов на кв. дюйм (МПа, бар)	Дозатор	Шланг с подогревом		Пистолет	
			50футов (15м)	10футов (3м)	Модель	Деталь
P22614	2000 (14, 138)	262614	246678	246050	Probler P2	GCP2R1
AP2614	2000 (14, 138)	262614	246678	246050	Fusion™ AP	246101
CS2614	2000 (14, 138)	262614	246678	246050	Fusion™ CS	CS01RD
P22572★	2000 (14, 138)	262572	246678	246050	Probler P2	GCP2R1
AP2572★	2000 (14, 138)	262572	246678	246050	Fusion™ AP	246101
CS2572★	2000 (14, 138)	262572	246678	246050	Fusion™ CS	CS01RD

Сопутствующие руководства

Руководства можно найти на веб-сайте www.graco.com.

Руководства по отдельным компонентам на английском языке.

Руководство	Описание
ЗА1569	Дозатор Reactor A-25, эксплуатация
309577	Дозировочный насос, ремонт-детали
309815	Комплект подающего насоса, инструкции-детали
309827	Комплект подвода воздуха к подающему насосу, инструкции-детали
309852	Комплект труб для циркуляции и слива, инструкции-детали

Руководство	Описание
309572	Шланг с подогревом, инструкции-детали
309550	Пистолет-распылитель Fusion™ AP, инструкции-детали
312666	Пистолет-распылитель Fusion™ CS, инструкции-детали
313213	Пистолет-распылитель Probler P2, инструкции-детали
313541	Комплекты DataTrak, установка-детали
312796	Пневмодвигатель NXT®, инструкции-детали

Предупреждения

Следующие предупреждения относятся к установке, эксплуатации, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту данного оборудования. Символом восклицательного знака отмечены предупреждения общего характера, а знаки опасности указывают на риск, связанный с определенной процедурой. При появлении этих символов в тексте данного руководства читайте соответствующие предупреждения. В настоящем руководстве могут применяться другие касающиеся определенных продуктов символы опасности, которые не описаны в этом разделе.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Данное оборудование необходимо заземлить. Неправильное заземление, настройка или использование системы могут привести к поражению электрическим током. <ul style="list-style-type: none">Перед отсоединением любых кабелей, а также перед обслуживанием и обслуживанием отключите питание оборудования главным выключателем.Подключайте оборудование только к заземленному источнику питания.Электропроводку должен прокладывать квалифицированный электрик, с соблюдением всех местных норм и правил.
	ОПАСНОСТЬ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ТОКСИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ Вдыхание или проглатывание токсичных жидкостей или газов или их попадание в глаза или на поверхность кожи может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. <ul style="list-style-type: none">Внимательно прочтите лист безопасности (SDS) касательно инструкций по обращению с материалом, и чтобы ознакомиться с характерными опасностями используемых Вами жидкостей, включая следствия долговременного воздействия.Во время распыления, обслуживания оборудования или при нахождении в рабочей зоне, всегда хорошо проветривайте рабочую зону и всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты. Смотрите предупреждения касательно средств индивидуальной защиты в настоящем руководстве.Храните опасные жидкости в разрешенных контейнерах, и утилизируйте их в соответствии с применимыми нормами.
	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты и прикрывайте кожу во время распыления, обслуживания оборудования или при нахождении в рабочей зоне. Средства защиты способствуют предохранению от получения серьезной травмы, включая долговременное воздействие; вдыхание токсичных испарений, тумана или паров; аллергические реакции; ожоги; травму органов зрения и потерю слуха. К средствам индивидуальной защиты относятся, но ими не ограничиваются, следующие: <ul style="list-style-type: none">Хорошо прилегающий респиратор, который может включать респиратор с подачей воздуха, химически изолирующие перчатки, защитную одежду и покрытия для обуви, как это рекомендовано производителем жидкости и местными контролирующими органами.Защитные очки и средства защиты слуха.
	ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ Во время работы поверхности оборудования и используемые жидкости могут сильно нагреваться. Во избежание получения сильных ожогов придерживайтесь приведенных ниже правил. <ul style="list-style-type: none">Не прикасайтесь к нагретой жидкости или оборудованию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА И ПОЖАРА



В рабочей области легковоспламеняющиеся газы, такие как испарения растворителей или краски, могут загореться или взорваться. Для предотвращения возгораний и взрывов необходимо соблюдать указанные ниже меры предосторожности.

- Используйте оборудование только в хорошо вентилируемых зонах.
- Устраните все возможные причины воспламенения, такие как сигнальные лампы, сигареты, переносные электролампы и синтетическую спецодежду (потенциальная опасность статического разряда).
- В рабочей области не должно быть мусора, а также растворителей, ветоши и бензина.
- При наличии легковоспламеняющихся газов не подключайте и не отключайте кабели питания, не пользуйтесь переключателями, не включайте и не выключайте освещение.
- Все оборудование в рабочей области должно быть заземлено. См. инструкции по **заземлению**.
- Пользуйтесь только заземленными шлангами.
- Если пистолет направлен в заземленную емкость, плотно прижимайте его к краю этой емкости.
- Если появится искра статического разряда или вы почувствуете разряды электрического тока, **немедленно прекратите работу**. Не используйте оборудование до выявления и устранения причины.
- В рабочей области должен находиться исправный огнетушитель.




ОПАСНОСТЬ ПРОКОЛА КОЖИ

Струя жидкости из пистолета, разрывов в шлангах или деталях способна пробить кожу. Поврежденное место может выглядеть просто как порез, но это серьезная травма, которая может привести к потере конечности. **Как можно быстрее обратитесь к врачу-хирургу.**

- Устанавливайте блокировку включения в перерывах между работой.
- Запрещается направлять пистолет в сторону людей и любых частей тела.
- Не закрывайте рукой отверстие выпуска жидкости.
- Не пытайтесь остановить или отклонить протекающую жидкость рукой, другими частями тела, перчаткой или ветошью.
- При прекращении распыления и перед чисткой, проверкой и обслуживанием оборудования необходимо выполнить **процедуру снятия давления**.
- Перед использованием оборудования следует затянуть все соединения жидкостных трубопроводов.
- Ежедневно проверяйте шланги и соединения. Как можно быстрее заменяйте изношенные или поврежденные детали.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

- Не работайте с данным оборудованием в состоянии усталости, алкогольного опьянения или находясь под воздействием сильных лекарственных средств.
- Не превышайте наименьшего максимального рабочего давления или температуры системы. См. раздел **Технические данные** в каждом руководстве по эксплуатации.
- Используйте жидкости и растворители, подходящие для контактирующих с ними компонентами оборудования. См. раздел **Технические данные** в каждом руководстве по эксплуатации. Прочтите предупреждения производителя жидкости и растворителя. Для полной информации об используемом веществе обратитесь к дистрибутору или продавцу за паспортом безопасности материалов.
- Не покидайте рабочую область в то время, когда оборудование подключено к электросети или находится под давлением. Когда оборудование не используется, выключите его и выполните **процедуру снятия давления**.
- Оборудование необходимо подвергать ежедневным проверкам. Вовремя ремонтируйте или заменяйте изношенные и вышедшие из строя детали. Пользуйтесь исключительно оригинальными запчастями.
- Изменять или модифицировать оборудование запрещается.
- Используйте оборудование только по назначению. За необходимой информацией обратитесь к дистрибутору.
- Прокладывайте шланги и кабели вдали от участков движения людей и механизмов, вдали от острых кромок, движущихся частей, горячих поверхностей.
- Запрещается изгибать и перегибать шланги, а также тянуть за них оборудование.
- Не допускайте детей и животных в рабочую область.
- Соблюдайте все действующие правила техники безопасности.



ОПАСНОСТЬ ОТ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Использование жидкостей, несовместимых с алюминием в автоклавах, может привести к возникновению бурной химической реакции и повреждению оборудования. Несоблюдение этого условия может привести к смертельному исходу, серьезной травме или порче имущества.

- Не используйте 1,1,1-трихлорэтилен, метиленхлорид, а также растворители на основе галогенизированного углеводорода и жидкости, содержащие эти растворители.
- Многие другие жидкости также могут содержать вещества, реагирующие с алюминием. Уточните совместимость у поставщика материала.



РИСК ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ

Жидкости, подвергаемые воздействию тепла в замкнутых пространствах, включая шланги, могут вызывать быстрые скачки давления вследствие теплового расширения. Чрезмерное повышение давления может привести к повреждению оборудования и серьезным травмам.

- Откройте клапан, чтобы снять давление из-за расширения жидкости во время нагревания.
- Регулярно выполняйте профилактическую замену шлангов в соответствии с условиями эксплуатации.



ОПАСНОСТЬ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ


Движущиеся детали могут прищемить, порезать или оторвать пальцы и другие части тела.

- Держитесь на расстоянии от движущихся деталей.
- Не начинайте работу при отсутствии защитных устройств или крышек.
- Оборудование, которое находится под давлением, может включиться без предварительных сигналов. Прежде чем проверять, перемещать или обслуживать оборудование, выполните **процедуру снятия давления** и отключите все источники питания.

Важная информация по изоцианату (ISO)


Изоцианаты (ISO) представляют собой катализаторы, которые используются в двухкомпонентных материалах.

Условия применения изоцианата



Распыление и раздача жидкостей, которые содержат изоцианаты, создают потенциально опасные пары, туман и пылевидные частицы.

- Прочтите и усвойте предупреждения производителя жидкости и информацию из паспорта безопасности материала (SDS), чтобы знать специфические опасности и меры предосторожности, связанные с изоцианатами.
- Использование изоцианатов предусматривает потенциально опасные процедуры. Запрещается использовать данное оборудование для распыления, если Вы не обучены, не имеете квалификации и не прочитали и не усвоили информацию, содержащуюся в настоящем руководстве, инструкциях по применению от производителя жидкости и паспорте безопасности материала (SDS).
- Использование оборудования, которое не получило надлежащего технического обслуживания или неправильно отрегулировано, может привести к ненадлежащему отвердеванию материала, что могло бы стать причиной выделения газов и неприятных запахов. Оборудование должно быть тщательно обслужено и отрегулировано в соответствии с инструкциями из настоящего руководства.
- Чтобы избежать вдыхания содержащих изоцианат тумана, паров и пылевидных частиц, каждый работник в рабочей зоне должен носить соответствующие средства защиты органов дыхания. Всегда носите правильно подогнанный респиратор, который может включать респиратор с подачей воздуха. Вентилируйте рабочую зону в соответствии с инструкциями, приведенными в паспорте безопасности материала (SDS) от производителя жидкости.
- Избегайте любого контакта кожи с изоцианатами. Каждый работник в рабочей зоне должен носить химически изолирующие перчатки, защитную одежду и покрытия для обуви, как это рекомендовано производителем жидкости и местными контролирующими органами. Выполняйте все рекомендации производителя жидкости, включая те, которые относятся к обращению с загрязненной одеждой. После распыления мойте руки и лицо перед принятием пищи или питья.
- Опасность воздействия изоцианатов сохраняется после распыления. Любой работник без соответствующих средств индивидуальной защиты должен оставаться за пределами рабочей зоны во время и после нанесения покрытия в течение периода времени, указанного производителем жидкости. Обычно этот период времени составляет, по меньшей мере, 24 часа.
- Предупреждайте других людей, которые могут войти в рабочую зону, об опасности воздействия изоцианатов. Выполняйте рекомендации производителя жидкости и местных контролирующих органов. Рекомендуется вывешивание снаружи рабочей зоны таблички, как например:



Для всех применений, за исключением распыления пены



Распыление и раздача жидкостей, которые содержат изоцианаты, создают потенциально опасные пары, туман и пылевидные частицы.

- Прочтите и усвойте предупреждения производителя жидкости и информацию из паспорта безопасности материала (SDS), чтобы знать специфические опасности и меры предосторожности, связанные с изоцианатами.
- Использование изоцианатов предусматривает потенциально опасные процедуры. Запрещается использовать данное оборудование для распыления, если Вы не обучены, не имеете квалификации и не прочитали и не усвоили информацию, содержащуюся в настоящем руководстве, инструкциях по применению от производителя жидкости и паспорте безопасности материала (SDS).
- Использование оборудования, которое не получило надлежащего технического обслуживания или неправильно отрегулировано, может привести к ненадлежащему отвердеванию материала. Оборудование должно быть тщательно обслужено и отрегулировано в соответствии с инструкциями из настоящего руководства.
- Чтобы избежать вдыхания содержащих изоцианат тумана, паров и пылевидных частиц, каждый работник в рабочей зоне должен носить соответствующие средства защиты органов дыхания. Всегда носите правильно подогнанный респиратор, который может включать респиратор с подачей воздуха. Вентилируйте рабочую зону в соответствии с инструкциями, приведенными в паспорте безопасности материала (SDS) от производителя жидкости.
- Избегайте любого контакта кожи с изоцианатами. Каждый работник в рабочей зоне должен носить химически изолирующие перчатки, защитную одежду и покрытия для обуви, как это рекомендовано производителем жидкости и местными контролирующими органами. Выполняйте все рекомендации производителя жидкости, включая те, которые относятся к обращению с загрязненной одеждой. После распыления мойте руки и лицо перед принятием пищи или питья.

Самовоспламенение материала



Некоторые материалы могут самовоспламеняться, если наносится слишком толстый слой. Прочтите предупреждения производителя жидкости и информацию из паспорта безопасности материала (SDS).

Раздельное хранение компонентов А и В



Перекрестное загрязнение может привести к отверждению материала в трубопроводах для жидкостей, что может стать причиной серьезной травмы или повреждения оборудования.

Для предотвращения перекрестного загрязнения:

- **Никогда** не переставляйте местами смачиваемые детали для компонента А и компонента В.
- Никогда не используйте растворитель на одной стороне, если она была загрязнена от другой стороны.

Чувствительность изоцианатов к влаге

Воздействие влаги (например, влажности) может вызвать частичное отверждение изоцианата с образованием мелких, твердых, абразивных кристаллов, которые остаются во взвешенном состоянии в жидкости. Со временем на поверхности будет образовываться пленка, и изоцианат начнет образовывать гель с увеличением вязкости.

ВНИМАНИЕ

Частично отвержденный изоцианат снизит эксплуатационные показатели и сократит срок службы всех смачиваемых деталей.

- Всегда используйте закрытый контейнер с реагентом для сушки в вентиляционным отверстием или с атмосферой азота. **Никогда** не храните изоцианат в открытом контейнере.
- Храните смачиваемую крышку насоса или резервуар (если установлен) для изоцианата, заполненными соответствующим смазочным материалом. Смазочный материал создает барьер между изоцианатом и атмосферой.
- Используйте только влагозащищенные шланги, которые совместимы с изоцианатом.
- Никогда не используйте регенерированные растворители, которые могут содержать влагу. Всегда храните канистры с растворителями закрытыми, когда они не используются.
- Всегда смазывайте резьбовые части соответствующим смазочным материалом при обратной сборке.

Пористые полимеры с порообразующими веществами (245 fa)

Некоторые порообразующие вещества будут пениться при температурах выше 90°F (33°C), если они не хранятся под давлением, особенно, при перемешивании. Для уменьшения вспенивания, минимизируйте предварительный нагрев в циркуляционной системе.

Смена материалов

ВНИМАНИЕ

Смена типов материала, используемого в Вашем оборудовании, требует особого внимания, чтобы избежать повреждения оборудования и времени простоя.

- При смене материалов, многократно промойте оборудование, чтобы гарантировать, что оно тщательно очищено.
- После промывки всегда очищайте сетчатые фильтры впускных патрубков для жидкости.
- Проверьте химическую совместимость со своим производителем материала.
- При смене между эпоксидными смолами и уретанами или полиуретанами, разбирайте и очищайте компоненты для жидкости, и меняйте шланги. Эпоксидные смолы часто имеют амины на стороне компонента B (отвердитель). Полиуретаны часто имеют амины на стороне компонента B (смола).

ПРИМЕЧАНИЕ: Степень образования пленки и скорость кристаллизации изменяются, в зависимости от смеси изоцианата, влажности и температуры.

Диагностические коды DataTrak

Модуль DataTrak может диагностировать ряд неполадок с насосом. Если монитор обнаруживает неполадку, то светодиод будет мигать, а на дисплее появится код диагностики.

Чтобы подтвердить диагноз и возвратиться к нормальному рабочему экрану, однократно нажмите для включения дисплея, а затем еще раз для очистки экрана с кодом диагностики.

Обозначение	Код	Наименование кода	Диагноз	Причина
	E-2	Движение вниз	Утечка во время хода поршня вниз.	Изношен впускной клапан.
	E-3	Батарея разряжена	Напряжение батареи слишком низкое для остановки разгона.	Батарея разряжена. Замените батарею. См. стр. 39.
	E-6	Перегоревший предохранитель	Предохранитель перегорел. Замените плавкий предохранитель. См. стр. 39.	<ul style="list-style-type: none"> Электромагнит или его проводка неисправны. Экстремальные температуры (свыше 140°F [60°C]).

Диагностические коды системы контроля температуры

Диагностические коды контроля температуры выводятся на дисплей температуры.

Эти аварийные сигналы выключают нагреватели. Код E99 сбрасывается автоматически, когда связь восстанавливается. Коды E03—E06 можно устранить путем нажатия . Для устранения других кодов главный выключатель следует сначала выключить (OFF) , а затем снова включить (ON) .

Код	Наименование кода	Зона неисправности
01	Высокая температура жидкости	Индивидуальная
02	Повышенное потребление тока через зону	Индивидуальная
03	Отсутствие тока через зону	Индивидуальная
04	Не подсоединенены FTS или термопара	Индивидуальная
05	Панель управления температурой	Индивидуальная
06	Не подключен кабель связи	Индивидуальная
30	Кратковременный обрыв соединения	Все
99	Обрыв соединения	Все


ПРИМЕЧАНИЕ. Только для зоны шланга: если FTS не подключен при пуске, ток шланга на дисплее будет равен 0A.

E01: Высокая температура жидкости

Причины ошибок E01

- Термопара А или В (361) определяет температуру жидкости выше 230 °F (110 °C).
- Датчик температуры жидкости определяет температуру жидкости выше 230 °F (110 °C).
- Реле перегрева А или В (359) определяет температуру жидкости выше 230 °F (110 °C) и размыкает контакты. При температуре 190 °F (87 °C) контакты снова замыкаются.
- Термопара А или В (361) вышла из строя, поврежден, не касается нагревательного элемента (358) или имеет плохое соединение с платой контроля температуры.
- Реле перегрева (359) дало сбой в разомкнутом положении.
- Плата контроля температуры не отключила какую-либо зону подогрева.
- Силовые провода зоны или термопары переключены с одной зоны на другую.
- Отказавший нагревательный элемент там, где установлена термопара.
- Отсоединение какого-либо провода
- Перемычка, дала утяжку от повышенной температуры в жгуте проводов рядом с контактами одиночного реле перегрева, и поэтому отсоединилась или неверно проложена.

Проверка



Проверьте, для которой зоны отображается неисправность E01.

1. Убедитесь в том, что соединитель В надежно подключен к модулю контроля температуры (см. Рис. 6, стр. 27).
2. Очистите и перестыкуйте соединительные разъемы.
3. Проверьте соединения между модулем контроля температуры и реле перегрева А и В (359), а также между модулем контроля температуры и термопарами А и В (361) или датчиком температуры жидкости (21) [в зависимости от того, для какой зоны отображается ошибка E01]. См. таблицу 2, на стр. 27. Убедитесь, что все провода надежно подсоединенены к разъему В.

4. Отключите соединитель В от модуля контроля температуры и проверьте целостность электрической цепи реле перегрева, термопар А и В или датчика температуры жидкости путем измерения электрического сопротивления на контактах вилочной части разъема; см. таблицу 1.

Таблица 1. Проверки целостности электрической цепи разъема датчика

Контакты	Описание	Показания прибора
1 & 2	Реле перегрева	около 0 Ом
3 & 4	С установленными перемычками	около 0 Ом
5 & 6	Термопара А	4–6 Ом
8 & 9	Термопара В	4–6 Ом
11 & 12	FTS	примерно 35 Ом на 50 футов (15,2 м) шланга, плюс примерно 10 Ом на датчик температуры жидкости при 70 °F (21 °C)
10 & 12	FTS	контакты разомкнуты

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед проведением следующих проверок выясните, какая зона (А, В, FTS или все) имеет высокую температуру жидкости.

5. Проверьте температуру жидкости, используя внешний датчик температуры.
- **Если температура слишком высока (датчик показывает не менее 229 °F [109 °C]), выполните указанные ниже действия.**
6. Убедитесь, что термопары А и В не повреждены и касаются нагревательного элемента, стр. 31.
7. Чтобы проверить срабатывание модуля контроля температуры по достижении оборудованием заданного значения температуры, выполните указанные ниже действия.
 - a. Установите заданные значения температуры значительно ниже отображаемого значения температуры.
 - b. Включите зону подогрева. Если температура постоянно увеличивается, это означает, что силовой модуль вышел из строя.
 - c. Убедитесь в этом путем замены на другой силовой модуль. См. раздел **Замена модулей контроля температуры** на стр. 28.

- d. Если замена модуля не устраниет эту проблему, то причиной является не силовой модуль.
8. Проверьте целостность электрической цепи нагревательных элементов с помощью омметра, см. стр. 29.

E02. Повышенное потребление тока через зону

1. Переведите главный выключатель питания в

положение OFF ("Выкл.")



2. Снимите давление, стр.14.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отсоедините гибкий шланг.

3. Отключите соединитель (D) шланга от Reactor.
4. С помощью омметра проверьте целостность электрической цепи между двумя выводами разъема шланга (D). Цепь должна быть разорвана.
5. Замените модуль зоны. Включите электропитание зоны и проверьте, есть ли ошибки (см. стр. 28). Если ошибка исчезла, замените неисправный модуль.

Для зоны шланга. Если вам не удается устранить ошибку, выполните Проверка первичной цепи трансформатора и Проверка вторичной цепи трансформатора (см. стр. 34 и далее).

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае возникновения ошибки по избыточному току светодиод на модуле данной зоны будет светиться красным светом.

E03. Отсутствие тока через зону


1. Проверьте на наличие сработавшего автоматического выключателя в шкафу электрооборудованием или на источнике электропитания для этой зоны. Замените автоматический выключатель, если он систематически срабатывает.
2. Проверьте на отсутствие прослабленных или нарушенных соединений в этой зоне.
3. Замените модуль зоны. Включите электропитание зоны и проверьте, есть ли ошибки (см. стр. 28). Если ошибка исчезла, замените неисправный модуль.
4. Если ошибка E03 возникает для всех зон, то контактор 238CR может не замыкаться. Проверьте разводку проводов от платы управления нагревателем до катушки контактора.
 - a. Зона шланга: проверьте шланг на обрыв (см. стр. 32).

- b. Выполните Проверка первичной цепи трансформатора и Проверка вторичной цепи трансформатора (см. стр. 34 и далее).

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае возникновения ошибки по отсутствию тока светодиод на модуле соответствующей зоны будет светиться красным светом.

E04. Не подключен датчик температуры жидкости или термопара

1. Проверьте, подключен ли датчик температуры к длинному зеленому соединителю (B) на модуле контроля температуры (см. стр. 27). Отсоедините и снова подсоедините провода датчика.
2. Проверьте целостность электрической цепи датчика температуры жидкости с помощью омметра (см. стр. 11).
3. Если ошибка возникает для зоны шланга, то проверьте соединения датчика FTS на каждой секции шланга.
4. Если ошибка возникает для зоны шланга, то проверьте датчик FTS путем непосредственного внесения в дозатор.



t26921a

5. Чтобы проверить, не является ли модуль управления нагревателем причиной этой неполадки, замкните отрезком провода для замыкания два контакта, соответствующие датчику FTS (красный и желтый для зоны А или В, красный и фиолетовый для шланга). На дисплее будет отображаться значение температуры модуля управления нагревателем.
6. Если ошибка возникает для зоны шланга, временно используйте режим контроля тока. См. инструкцию по эксплуатации Reactor.

E05. Панель управления температурой

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый модуль имеет встроенный датчик температуры. Подогрев выключается, если температура модуля превышает 185 °F (85 °C) внутри модуля нагревателя.

1. Проверьте, работает ли вентилятор в верхней части шкафа электрооборудования.
2. Проверьте, правильно ли установлена дверца шкафа электрооборудования.
3. Проверьте, не заблокированы ли отверстия охлаждения в нижней части шкафа электрооборудования.
4. Очистите теплоотводящие ребра позади модулей управления нагревателями.
5. Возможно, температура окружающего воздуха слишком высока. Дайте дозатору Reactor остыть путем его перемещения в более прохладное место.

E06. Не подключен кабель связи

1. Отстыкуйте и снова подстыкуйте разъем кабеля, который соединяет модуль управления нагревателем с модулем нагревателя.
2. Если проблема не устраниется, замените коммуникационный кабель.

Диагностические коды связи

E30. Кратковременный обрыв соединения

Связь между дисплеем и платой управления электродвигателем или модулем контроля температуры была кратковременно нарушена. Обычно, когда связь нарушается, соответствующий дисплей показывает ошибку E99. Соответствующая плата управления зарегистрирует ошибку E30 (красный светодиод вспыхнет 30 раз). Если связь восстановлена, то дисплей может показывать ошибку E30 в течение небольшого промежутка времени (примерно не более двух секунд). Должна быть исключена возможность постоянного показа ошибки E30, если только не имеет места нарушение соединения, по причине которого связь между дисплеем и платой постоянно разрывается и восстанавливается.

Проверьте все провода между дисплеем и соответствующей платой управления.

E99. Обрыв соединения

Связь между дисплеем и модулем контроля температуры была нарушена. Когда связь потеряна, на соответствующем дисплее отображается ошибка E99.


1. Проверьте все провода между дисплеем и модулем контроля температуры. Будьте внимательны при обжатии проводов на штепселе J13 дисплея температуры и коннекторе модуля контроля.

--	--	--	--	--	--	--	--

На этапе 2 измеряется напряжение в сети; это выполняется квалифицированным электриком. Если эта работа выполнена неправильно, результатом может быть поражение электрическим током или серьезная травма.

2. Измерьте подводимое к плате напряжение (оно должно составлять около 230 В переменного тока).
3. Если была получена только 1 фаза от 230 В переменного тока, то индикаторы на плате могут светиться, но плата может по-прежнему не функционировать должным образом. Устраните неисправность в подводе напряжения.

Подготовка к ремонту



1. Промойте при необходимости. См. раздел **Промывка** на стр. 15.
2. Переведите главный выключатель питания нагревателя в положение OFF ("Выкл.")

3. Снимите давление. См. **Процедура снятия давления**.

Процедура снятия давления




Показан пистолет Fusion AP.

1. Выключите подающие насосы и смеситель, если он используется.
2. Поставьте насос компонента А на тормоз. Следуйте указаниям раздела **Длительный останов**, стр. 15.
3. Закройте клапан подачи воздуха.
4. Поставьте пистолет на предохранитель.




ti2409a

5. Закрытие клапанов А и В коллектора жидкости пистолета.




ti2421a


6. Закройте впускные клапаны подачи на насос.



ti17716a

Окончание работы

1. Переведите главный выключатель питания нагревателя в положение OFF ("Выкл.")

2. Следуйте указаниям раздела **Длительный останов**.
3. Проверьте и залейте смачиваемые крышки (AK, Z).




ti16974a

4. Выполните процедуру выключения пистолета. См. руководство к пистолету.

Длительный останов

В конце дня остановите насосы, чтобы привести насос компонента А в исходное положение, при котором шток поршня втянут.

1. Откройте клапан длительного останова.




2. Нажимайте на курок пистолета, пока поршень насоса не остановится внизу, а давление не снимется.
3. Закройте клапан останова пневмодвигателя.
4. Закройте клапан длительного останова.

Промывка

Промывайте оборудование только в хорошо вентилируемом месте. Не распыляйте горючие жидкости. Не включайте нагреватели при промывке горючими растворителями.						

- Вымойте прежнюю жидкость новой или совместимым растворителем, например толуолом, лигроином или уайт-спиритом; только затем подавайте новую жидкость.
- При промывке используйте минимальное возможное давление.
- Чтобы промыть подающие шланги, насосы и нагреватели отдельно от шлангов с подогревом, установите клапаны СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ/РАСПЫЛЕНИЯ (SA, SB) в положение СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ/ЦИРКУЛЯЦИИ. Используйте при промывке линии слива (N).



- Чтобы промыть всю систему, обеспечьте циркуляцию через коллектор жидкости пистолета (коллектор должен быть извлечен из пистолета).
- Всегда оставляйте в системе гидравлическое масло или непоглощающую воду жидкость на неводной основе. Не используйте воду.

Используйте только промывочные растворители, которые совместимы с фторэластомерными уплотнениями. Несовместимые растворители повредят уплотнения и станут причиной опасных ситуаций, например утечек высокого давления и отказа реле давления.						

Нахождение неисправностей



Перед выполнением процедуры поиска и устранения неисправностей выполните указанные ниже действия.

1. Снимите давление, стр.14.
2. Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.") 
3. Дождитесь охлаждения оборудования.

Неисправность

Чтобы предотвратить ненужный ремонт, попробуйте устраниТЬ неисправность, выполняя рекомендованные действия в указанном порядке. Кроме того, убедитесь в том, что все автоматические выключатели, переключатели и системы управления установлены надлежащим образом, а разводка выполнена правильно. Только затем можно делать выводы о наличии неисправности.

Питание

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Зоны подогрева не функционируют	Отсутствует питание	Подключите шнур питания Установите главный выключатель в положение ON (Вкл.)
	Шнур питания не подсоединен должным образом	Проверьте соединения
Отсутствие питания, когда включен размыкающий выключатель; при питании от 230 В (1 фаза) или 230 В (3 фазы)	Силовая клеммная перемычка по-прежнему установлена в позицию 380 В (3 фазы), как поставляется с завода-изготовителя	Установите перемычки в правильную позицию; см. руководство по эксплуатации и этикетку внутри нижнего переднего корпуса.
При включении аппарата срабатывает автоматический выключатель источника сетевого электропитания и отказывает размыкающий выключатель дозатора Reactor.	Силовая клеммная перемычка оставлена в положении на 230В (1 фаза). При питании от 230В (3 фазы) или 380В (3 фазы)	Установите перемычки в правильную позицию; см. руководство по эксплуатации. Замените размыкающий выключатель сетевого электропитания; см. стр. 41.
При запуске не светятся показания температуры	Отсутствует питание	Подключите шнур питания Установите главный выключатель в положение ON (Вкл.)
	Перегорели предохранители в цепи управляющего напряжения	Проверьте и при необходимости замените предохранители, расположенные на длинной клеммной колодке

Насосы и давления

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Поршень насоса не движется вверх и вниз	Закрыт клапан управления двигателем	Откройте клапан останова пневмодвигателя
	Не подается воздух	Не подсоединенна линия подачи сжатого воздуха Откройте воздушный выпускной шаровой клапан
	Регуляторы давления воздуха установлены на значение 0 фунтов на кв. дюйм	Установите регуляторы давления воздуха
	Челночный клапан пневмодвигателя находится в центральном положении.	Нажмите кнопку на верхней части челночного клапана пневмодвигателя.
Насос работает, но не создает давления жидкости	Шаровые клапаны подачи жидкости закрыты	Откройте шаровые клапаны подачи жидкости

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Низкое значение давления жидкости или его падение	Низкое давление подаваемого сжатого воздуха во время распыления	Увеличьте давление подаваемого воздуха Приведите в соответствие размер воздушного компрессора с требованиями к потоку воздуха Снимите быстроразъемные соединители воздушной линии Используйте шланг подачи воздуха внутренним диаметром 3/8 дюйма (0,95 см) или больше. Используйте шланг внутренним диаметром 1/2 дюйма (12,7 см), если его длина превышает 25 футов (7,6 м).
	Образование льда в выхлопных трубах или трубах глушителя пневмодвигателя	Проверьте водоотделитель впускного фильтра; см. стр. 26. Прекратите распыление и подождите, пока не растает лед.
Нормальное давление при низкой мощности насоса	Засорение в распыляющих отверстиях или фильтрах пистолета	Промойте и прочистите пистолет; см. руководство к нему
Падение давления на одном из манометров, когда насосы останавливаются как при ходе поршня вверх, так и при ходе поршня вниз	Утечка в уплотнении горловины насоса	Отремонтируйте насос; см. руководство 309577
	Утечка в соединении насоса и пистолета	Проверьте трубы для жидкости, нагреватель и шланги Утечка в клапане снятия давления/распыления обратно в подающую линию.
	Пистолет протекает с одной стороны или забит – с другой.	Очистите и отремонтируйте пистолет
Падение давления на одном из манометров, когда насосы останавливаются при ходе поршня вниз, но не при ходе поршня вверх	Неплотное прилегание шарика впускного клапана	Почистите или замените; см. руководство 309577
	Неплотное прилегание уплотнительного кольца седла впускного клапана	Отремонтируйте насос; см. руководство 309577
Падение давления на одном из манометров, когда насосы останавливаются при ходе поршня вверх, но не при ходе поршня вниз	Неплотное прилегание запорного шарика поршня	Отремонтируйте насос; см. руководство 309577
	Неплотное прилегание уплотнения поршня	Отремонтируйте насос; см. руководство 309577
	Прослабленное крепление втулки поршня в насосе	Отремонтируйте насос; см. руководство 309577
	Плохое уплотнение внутренней гильзы	Отремонтируйте уплотнительное кольцо; см. руководство 309577
Обильная подача на стороне А; недостаток подачи на стороне В	Измерительный прибор стороны А показывает низкое значение	Закупорка на стороне В вниз по потоку после измерительного прибора. Проверьте экран обратного клапана пистолета, модуль смещивания или ограничитель коллектора смещивания. Распыляющее отверстие стороны А изношено.
	Измерительный прибор стороны В показывает низкое значение	Неполадки в подаче материала стороны В. Проверьте фильтр на входе стороны В и впускной клапан насоса.
Обильная подача на стороне В; недостаток подачи на стороне А	Измерительный прибор стороны А показывает низкое значение	Неполадки в подаче материала стороны А. Проверьте фильтр на входе стороны А и впускной клапан насоса.
	Измерительный прибор стороны В показывает низкое значение	Закупорка на стороне А вниз по потоку после измерительного прибора. Проверьте экран обратного клапана пистолета, модуль смещивания или ограничитель коллектора смещивания. Распыляющее отверстие стороны В изношено.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Значения давления жидкости между сторонами А и В не сбалансированы	Значения вязкости жидкости не являются одинаковыми	Отрегулируйте настройки температуры А и В, чтобы сбалансировать вязкость. Иногда это нормально, если дрейф давления составляет ниже 200 фунтов на кв. дюйм (14 бар)
		Предварительно нагрейте материал в бочках путем рециркуляции; см. руководство по эксплуатации
	Засорена сетка фильтра типа Y на стороне низкого давления	Прочистите сетку входного фильтра
	Засорены отверстия пистолета или фильтра на стороне высокого давления	Почистите или замените; см. руководство к пистолету
	Неплотное прилегание или заклинивание шарика впускного клапана насоса	Очистите седло клапана; см. руководство к насосу
	Слишком малый диаметр шланга подачи жидкости из бочки	Используйте шланг внутренним диаметром 3/4 дюйма (1,9 см) небольшой длины.
	Не работает подающий насос на стороне низкого давления	Включите или отремонтируйте подающий насос
	Утечка в клапане снятия давления/распыления обратно в подающую линию.	
Насос не работает в обратном направлении	Засорение пневмодвигателя или насосов	Проверьте и прочистите засорения
Неодинаковое значение давления жидкости между ходом поршня ВВЕРХ и ходом поршня ВНИЗ	Подающие насосы увеличивают давление при ходе поршня вверх.	Уменьшите давление подающего насоса
Пневмодвигатель не приходит в движение при подаче сжатого воздуха	Повреждение воздушного клапана	Замените или отремонтируйте воздушный клапан. См. руководство к пневмодвигателю.
	Повреждение управляющего клапана	Замените клапан. См. руководство к пневмодвигателю.
	Клапан длительного останова оставлен открытым или протекает	
Скорость движения насоса неравномерна	Изношены уплотнения пневмодвигателя	Замените уплотнения. См. руководство к пневмодвигателю.
	Изношены уплотнения насоса	Замените уплотнения; см. руководство к насосу.

Электронное оборудование

Неисправность	Причина	Способ устранения
Дисплей не активируется.	Отсутствует питание.3	Включите шнур питания в розетку. Переведите главный выключатель питания в положение ON (Вкл.) 
	Низкое напряжение.	Проверьте, соответствует ли входное напряжение техническим требованиям, стр. 37.
	Отсоединение какого-либо провода.	Проверьте соединения, стр. 37.
Дисплей не подсоединен.	Дисплей не подсоединен.	Проверьте соединения кабеля, стр. 37.
	Кабель дисплея поврежден или заржавел.	Очистите места соединений, замените кабель, если он поврежден.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Неустойчивые показания на дисплее; дисплей включается и выключается.	Низкое напряжение.	Проверьте, соответствует ли входное напряжение техническим требованиям, стр. 37.
	Плохое подсоединение дисплея.	Проверьте соединения кабеля, стр. 37. Замените поврежденный кабель.
	Кабель дисплея поврежден или заржавел.	Очистите места соединений, замените кабель, если он поврежден.
	Кабель дисплея не заземлен.	Заземлите кабель, стр. 38.
	Удлинительный кабель дисплея имеет слишком большую длину.	Длина не должна превышать 100 футов (30,5 м)
При запуске на дисплее шланга отображается символ ОА.	Датчик температуры жидкости не подсоединен или не установлен.	Проверьте, правильно ли установлен датчик температуры жидкости (см. инструкцию по эксплуатации), или отрегулируйте параметры работы датчика.
Дисплей не реагирует на нажатие кнопок должным образом.	Плохое подсоединение дисплея.	Проверьте соединения кабеля, стр. 37. Замените поврежденный кабель.
	Кабель дисплея поврежден или заржавел.	Очистите места соединений, замените кабель, если он поврежден.
	Плоский кабель на печатной плате дисплея отсоединен или оборван.	Замените или подключите кабель (см. стр. 37).
	Сломана кнопка дисплея.	Замените (см. стр. 37).
Отсутствует подогрев шланга.	Ненадежные электрические соединения шланга.	Проверьте соединения. При необходимости восстановите их.
	Сработали автоматические выключатели.	Верните прерыватели (СВ1 или СВ2) в исходное положение. См. стр. 35.
	Не включена зона шланга.	В зоне  нажмите кнопку  .
	Слишком низкие заданные значения температуры А и В.	Проведите проверку. Увеличьте при необходимости.
	Отказ модуль контроля температуры.	Откройте шкаф дозатора. Проверьте, мигает ли светодиод платы. Если нет, проверьте соединения цепи питания и убедитесь, что оно поступает на плату. Если питание на плату поступает, а светодиод не мигает – замените плату, стр. 27.
Недостаточный подогрев шланга.	Слишком низкие заданные значения температуры А и В.	Увеличьте заданные значения А и В. Шланг рассчитан на поддержание температуры, не на ее повышение.
	Слишком низкое заданное значение температуры шланга.	Проведите проверку. Увеличьте, если необходимо, для поддержания подогрева.
	Слишком высокая подача.	Используйте камеру смешивания меньшего размера. Снизьте давление.
	Пониженный ток; не установлен датчик температуры жидкости.	Установите датчик температуры жидкости, см. руководство по эксплуатации.
	Зона подогрева шланга включена в течение недостаточно длительного времени.	Дайте шлангу нагреться или используйте жидкость с предварительным подогревом.
	Ненадежные электрические соединения шланга.	Проверьте соединения. При необходимости восстановите их.

Нагреватель

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Главный нагреватель не работает.	Подогрев выключен.	В зоне A или B нажмите кнопку I .
	Аварийный сигнал контроля температуры.	Проверьте наличие диагностического кода на дисплее температуры, стр. 10.
	Пропадание сигнала от термопары.	См. раздел E04. Не подключен датчик температуры жидкости или термопара на стр. 12.
Контроль первичного нагрева является ненормальным; превышается значение высокой температуры или периодически появляется ошибка E01.	Загрязненные соединительные контакты термопары.	Проверьте соединение термопар с длинным зеленым разъемом на плате управления нагревателем. Отсоедините провода термопар и, полностью очистив их от грязи, снова подсоедините. Отсоедините и снова подсоедините длинный зеленый разъем.
	Термопара не касается нагревательного элемента.	Ослабьте обжимную гайку (N), втолкните ее в термопару (361) так, чтобы наконечник (T) касался нагревательного элемента (358). Держа наконечник (T) термопары напротив нагревательного элемента, затяните обжимную гайку (N) на 1/4 оборота после натяга. Иллюстрацию см. на стр. 31.
	Отказавший нагревательный элемент.	См. раздел Главный нагреватель на стр. 29.
	Пропадание сигнала от термопары.	См. раздел E04. Не подключен датчик температуры жидкости или термопара на стр. 12.
	Неправильная разводка проводов для термопар.	См. раздел E04. Не подключен датчик температуры жидкости или термопара на стр. 12. Последовательно включайте электропитание для каждой зоны в отдельности. Температура для каждой зоны должна возрастать.

Система нагрева шланга

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Шланг нагревается, но нагрев происходит медленнее, чем обычно, или он не достигает заданной температуры.	Температура окружающей среды слишком низкая.	Использовать дополнительную систему нагрева шланга.
	Датчик температуры жидкости отказал или установлен неправильно.	Проверьте датчик температуры жидкости, стр. 12.
	Низкое питающее напряжение.	Проверьте напряжение питания. Низкое напряжение приводит к значительному снижению мощности системы нагрева, при этом ухудшается нагрев длинных шлангов.
Шланг не сохраняет температуру во время распыления.	Заданные значения А и В являются слишком низкими.	Увеличьте заданные значения А и В. Шланг рассчитан на поддержание температуры, а не на ее повышение.
	Температура окружающей среды слишком низкая.	Увеличьте заданные значения А и В для повышения температуры жидкости и для поддержания ее постоянной.
	Слишком высокая подача.	Используйте камеру смещивания меньшего размера. Снизьте давление.
	Шланг не был полностью предварительно нагрет.	Дождитесь нагрева шланга до нужной температуры, прежде чем начать распыление.
	Низкое питающее напряжение.	Проверьте напряжение питания. Низкое напряжение приводит к значительному снижению мощности системы нагрева, при этом ухудшается нагрев длинных шлангов.
Температура шланга превышает заданное значение.	Нагреватели А и/или В перегревают материал.	Проверьте первичные нагреватели на наличие неполадок термопары и отказов элемента, прикрепленного к термопаре, стр. 12.
	Ненадежные соединения термопары.	Проверьте, что все соединения датчика FTS затянуты, и что контакты разъемов являются чистыми. Проверьте соединение термопар с длинным зеленым разъемом на плате управления нагревателем. Отсоедините провода термопар и, полностью очистив их от грязи, снова подсоедините. Отсоедините и снова подсоедините провода термопар, полностью очистив их от грязи.
	Изоляция датчика температуры жидкости отсутствует или повреждена, поэтому шланг постоянно нагревается.	Изоляция должна быть равномерно распределена по всей длине и должна закрывать соединения.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Неустойчивая температура шланга.	Ненадежные соединения термопары.	Проверьте, что все соединения датчика FTS затянуты, и что контакты разъемов являются чистыми. Проверьте соединение термопар с длинным зеленым разъемом на плате управления нагревателем. Отсоедините провода термопар и, полностью очистив их от грязи, снова подсоедините. Отсоедините и снова подсоедините длинный зеленый разъем.
	Датчик температуры жидкости не установлен должным образом.	Датчик FTS должен быть установлен близко к концу шланга, в той же среде, что и пистолет. Проверьте установку датчика температуры жидкости, стр. 33.
	Изоляция датчика температуры жидкости отсутствует или повреждена, поэтому шланг постоянно нагревается.	Изоляция должна быть равномерно распределена по всей длиной и должна закрывать соединения.
Нет подогрева шланга.	Датчик температуры жидкости вышел из строя или не соприкасается с оборудованием должным образом.	Проверьте датчик температуры жидкости, стр. 12.
	Датчик температуры жидкости не установлен должным образом.	Датчик FTS должен быть установлен близко к концу шланга, в той же среде, что и пистолет. Проверьте установку датчика температуры жидкости, стр. 33.
	Аварийный сигнал контроля температуры.	Проверьте дисплей температуры и диагностический код, стр. 33.
Шланги вблизи дозатора Reactor являются теплыми, а шланги ниже по потоку – холодными.	Короткое замыкание в соединении или отказ нагревательного элемента шланга.	При включенном подогреве шланга и при заданном значении температуры выше отображаемого значения температуры зоны шланга проверьте напряжение между соединителями на каждой секции шланга. Напряжение должно падать с определенным шагом для каждой секции шланга по мере удаления от дозатора Reactor. Соблюдайте меры предосторожности при включенном подогреве шланга.


Ремонт



Если не указано иначе, то все ремонтные работы должны выполняться при отключенном подаваемом напряжении и при заблокированном источнике электропитания. Любой ремонт или устранение неисправности на электрическом оборудовании, выходящие за рамки настоящего руководства, должен выполнять только квалифицированный электрик. Закройте воздушный впускной шаровой клапан и полностью перекройте подачу сжатого воздуха.


6. Закройте воздушный впускной шаровой клапан (G)

7. Отверните винты (13, 15) и крышки насосной штанги (63).



ti17989a


8. Отсоедините от переходников (312) стальные выпускные трубы стороны А (21) и стороны В (23).



ti17990a


9. Снимите адаптер (312) с отверстия выпуска жидкости (M).
10. Снимите с насоса стороны А зазубренный фитинг (318), угловой фитинг (317) и две пробки (324) труб.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отсоединять трубы от зазубренных фитингов необязательно.



ti17988a

11. Сдвиньте вверх проволочный зажим (307).
Вытолкните удерживающий штифт (306) наружу.



5. Только для насоса Iso A.
а. Установите пробки труб (324).
б. Соедините два трубопровода (N) к смазочному резервуару насоса ISO. Промойте и заполните резервуар составом TSL 206995.
6. Заполните смачиваемую крышку насоса для компонента В (полимер) составом TSL 206995.

12. Ослабьте контргайку (302) сильным ударом молотка, не создающего искр.
13. Выкрутите насос из монтажной плиты (301).
14. Процедуры ремонта и сведения о запасных деталях см. в руководстве по насосу.

Подсоединение насоса

1. Убедитесь, что контргайка (302) накручена на насос плоской стороной вверх. Смажьте монтажную резьбу на плите и цилиндрах насоса (303, 304) литиевой смазкой. Вкручивайте насос в монтажную плиту (301) до тех пор, пока верхняя часть резьбы насоса не будет находиться выше уровня кромки монтажной плиты на 1/2–1 1/2 витка резьбы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Соединительные шарниры (302) шатуна насоса нужно расположить так, чтобы штыри (306) сошлись на одной линии.

2. Совместите отверстие шатуна насоса с отверстием шарнира. Втолкните удерживающий штырь (306). Потяните вниз проволочный зажим (307), чтобы прикрылись концы штырей.
3. Затяните контргайку (302) сильными ударами молотка, не создающего искр.
4. Установите адаптер (312) на отверстия выпуска жидкости. Подсоедините стальные выпускные трубы стороны А (21) и В (23).

Снимите пневмодвигатель

- Напрессуйте на трубные фитинги обжимные кольца и стяните трубопроводы (65) для отсоединения воздушных линий.
- Отсоедините коммуникационный кабель DataTrak, если таковой установлен.
- Поместите ключ на адаптер (315), а второй – на контргайку (313). Снимите контргайку (313).




Рис. 1

- Снимите четыре гайки (310) со стяжных стержней (309).




Рис. 2

- Ослабьте два винта (314) за кронштейном пневмодвигателя. Аккуратно поднимите пневмодвигатель и стяжные стержни с каркаса дозатора и плиты (301).

- Уложите пневмодвигатель на ровную чистую рабочую поверхность. Поместите ключ на соединительные поверхности стяжных стержней (309) и рукой придерживайте один из стержней, чтобы пневмодвигатель (308) не двигался. Снимите стяжные стержни с пневмодвигателя.




Рис. 3

- Ключом придерживайте стержень поршня и снимите адаптер (315) с помощью другого ключа. См. Рис. 1.
- Инструкции по ремонту см. в руководстве к пневмодвигателю.

Установка пневмодвигателя

- Нанесите на адаптер (315) средний синий резьбовой герметик. Ключом придерживайте стержень поршня и установите адаптер (315) с помощью другого ключа. Затяните с моментом 32–38 футофунтов (43–51 Н•м). См. Рис. 1.
- Установите стяжные стержни (309) на дно пневмодвигателя (308). См. Рис. 3.
- Установите стяжные стержни на плиту (301). Винты (314) должны подходить к отверстиям кронштейна (311). Установите винты (314). См. Рис. 2.
- Затяните гайку (313) с моментом 32–38 футофунтов (43–51 Н•м).
- Равномерно и понемногу затяните четыре гайки стержня (310) с моментом 27–32 футофунта (37–43 Н•м). См. Рис. 2.

Рециркуляция и блок для снятия избыточного давления

Клапаны можно обслуживать вместе с блоком на машине (изображение деталей см. на стр. 47). Для тщательности очистки снимите узел блока указанным ниже способом.

1. Отсоедините две трубы для жидкости, подсоединеные к задней части рециркуляционного блока (3).
2. Ослабьте и снимите два винта (10) в задней части рециркуляционного блока.




Рис. 4

3. См. раздел **Жидкостный коллектор** на стр. 47. Почистите и осмотрите все детали, убедитесь в отсутствии повреждений. Убедитесь, что седло (8a) и прокладка (8b) установлены внутри каждого картриджа клапана (8).
4. Перед сборкой намотайте ленту из ПТФЭ для уплотнения трубных соединений на все резьбовые соединения трубы.
5. Соберите в обратном порядке, соблюдая все указания на стр. 47.

Впускной воздушный фильтр и водоотделитель (с автоматическим сливом)

Снятие элемента воздушного фильтра

1. Закройте впускной воздушный клапан (302) на фильтре (301).
2. Взявшись за металлический пружинный держатель, поверните черную крышку против часовой стрелки, чтобы ее снять.




Рис. 5

3. Вручную открутите прозрачную сливную крышку.
4. Открутите черный держатель элемента воздушного фильтра, чтобы снять элемент.
5. Проверьте состояние элемента фильтра. Почистите или замените.

Установка элемента воздушного фильтра

1. Вставьте прочищенный или замененный фильтр (114228).
2. Вкрутите рукой держатель фильтра на свое место.
3. Накрутите рукой прозрачную сливную крышку до упора.
4. Обратно установите черную крышку и поверните. Убедитесь, что она зафиксировалась на своем месте.



Модуль контроля температуры

Таблица 2. Соединения модуля контроля температуры


Соединитель	Описание
ДАННЫЕ (А)	Передача данных
ДАТЧИК (В)	ШТЫРЬ
	12 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ШЛАНГА Р; датчик температуры жидкости (фиолетовый)
	11 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ШЛАНГА R; датчик температуры жидкости (красный)
	10 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ШЛАНГА S; датчик температуры жидкости (серебристый неизолированный провод)
	9 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ В, Y; термопара (желтая)
	8 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ В, R; термопара (красная)
	7 Не используется
	6 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ A, Y; термопара (желтая)
	5 МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ A, R; термопара (красная)
	4, 3 ПЕРЕГРЕВ В; реле перегрева В
ДИСПЛЕЙ (С)	2, 1 ПЕРЕГРЕВ В; реле перегрева А
	Дисплей
СВЯЗЬ (D)	Связь с силовыми платами
ПРОГРАММА (E)	Разработка программного обеспечения
НАЧАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА (F)	Начальный загрузчик программного обеспечения
ПИТАНИЕ/РЕЛЕ (G)	Вход питания печатной платы и выход управления контактором

Таблица 3. Соединения модуля контроля температуры

Соединитель	Описание
СВЯЗЬ (H)	Связь с платой управления
ПИТАНИЕ (J)	Питание на нагреватель



**Правая сторона
модуля управления нагревателями**



Нижняя часть силовых модулей

Рис. 6. Соединители модуля контроля температуры


Проверка контура триистора

1. Проверка контура триистора в положении "включено".
 - a. Убедитесь, что все подключено, в том числе шланг.
 - b. Переведите главный выключатель питания в положение ON ("Вкл.") .
 - c. Отрегулируйте значение нагрева шланга так, чтобы оно **превышало** температуру окружающего шланг воздуха.
 - d. Включите зону подогрева  нажатием кнопки .
 - e. Нажмите и удерживайте кнопку  для наблюдения за электрическим током. Ток в шланге следует поднять до 45A. Если ток в шланге отсутствует, см. раздел E03. **Отсутствие тока через зону** на стр. 12. Если ток в шланге превысит 45A, см. раздел E02. **Повышенное потребление тока через зону** на стр. 12. Если ток в шланге остается на несколько амперов ниже 45A, значит, шланг слишком длинный или напряжение слишком низкое.
2. Проверьте контур триистора в положении OFF ("Выкл."), выполнив указанные ниже действия.
 - a. Убедитесь, что все подключено, в том числе шланг.
 - b. Переведите главный выключатель питания в положение ON ("Вкл.") .
 - c. Отрегулируйте значение нагрева шланга так, чтобы оно **не превышало** температуру окружающего шланг воздуха.

- d. Включите зону подогрева  нажатием кнопки .

С помощью вольтметра тщательно измерьте напряжение на белом разъеме шланга. Показаний напряжения не должно быть. Если напряжение присутствует – неисправен контур триистора на плате контроля температуры. Замените узел контроля температуры.

Замена модулей контроля температуры



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работой с узлом наденьте токопроводящий браслет, чтобы избежать статических разрядов, способных повредить узел. Выполняйте инструкции, прилагаемые к браслету.

1. Переведите главный выключатель питания в положение "Выкл."  Отсоедините шнур питания.
2. Снимите давление, стр.14.
3. См. схемы электрических соединений. См. раздел **Reactor A-25 – монтажная электрическая схема** на стр. 52. Узел контроля температуры расположен внутри шкафа слева.
4. Выкрутите болты, которые закрепляют узел трансформатора и сдвиньте узел в сторону внутри шкафа.
5. Наденьте токопроводящий браслет.
6. Отсоедините от узла все кабели и коннекторы. См. раздел **Модуль контроля температуры** на стр. 27.
7. Снимите гайки и перенесите весь узел контроля температуры на стенд.
8. Замените неисправный модуль.
9. Установите узел в обратной последовательности операций.

Главный нагреватель



Прочтите раздел **Предупреждения**, стр. 4.
Перед началом ремонта дождитесь, пока нагреватель не остынет.

Сетевое напряжение

Первичные нагреватели выдают свою номинальную мощность в ваттах при напряжении 230 В переменного тока. Низкое сетевое напряжение снизит доступную мощность, а нагреватели не будут работать с полной отдачей.

Нагревательный элемент

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.")  . Отсоедините шнур питания.
- Снимите давление, стр.14.
- Дайте нагревателям остыть.
- Снимите с нагревателя кожух.
- См. Рис. 7. Отсоедините провода нагревательного элемента от соединительных зажимов нагревателя. Произведите проверку омметром.

Мощность стержня нагревательного элемента	Ом
1500	30-35

- Чтобы снять нагревательный элемент, сначала необходимо снять термопару (361) во избежание повреждения, см. этап 7 на стр. 31.
- Снимите нагревательный элемент (358) с корпуса (351). Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость, оставшуюся в корпусе.
- Осмотрите элемент. Он должен быть относительно гладким и блестящим. Если на него налипли осадок, гарь, шлаки, а на покрытии имеются пятна от разъедания, то замените элемент.
- Установите новый нагревательный элемент (358), удерживая смесительный аппарат (360) так, чтобы он не закрывал собой отверстие (P) в термопаре.
- Установите термопару на место, стр. 31.
- Подсоедините обратно провода нагревательного элемента к соединительным зажимам нагревателя.
- Установите кожух нагревателя на место.




Рис. 7. Нагреватель для двух зон мощностью 6 кВт

Термопара



Прочтите раздел **Предупреждения**, стр. 4.
Перед началом ремонта дождитесь, пока нагреватель не остынет.

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.")  . Отсоедините шнур питания.
- Снимите давление, стр.14.
- Дайте нагревателям остыть.
- Снимите с нагревателя кожух.
- Отсоедините провода термопары от контактов В на модуле контроля температуры. См. таблицу 2 на стр. 27 и Рис. 6 на стр. 27.
- Извлеките провода термопары из шкафа. Заметьте, как они были проложены, чтобы снова установить их точно так же.
- См. Рис. 8. Ослабьте зажимную гайку (N). Снимите термопару (361) с нагревательного элемента (351), затем снимите корпус термопары (H). Не снимайте адаптер термопары (356), если не требуется. Если адаптер необходимо снять, то убедитесь, что смеситель (360) не препятствует его замене.

- Замените термоэлемент (см. Рис. 8).
 - Снимите с наконечника термопары (T) защитную ленту.
 - Оберните внешнюю резьбу лентой из ПТФЭ и нанесите на нее герметик, привинтите корпус термопары (H) к адаптеру (356).
 - Протолкните термоэлемент (361) внутрь, чтобы наконечник (T) касался нагревательного элемента (358).
 - Придерживая термопару (T) напротив нагревательного элемента, затяните зажимную гайку (N) на 1/4 оборота.
- Протяните провода (S) в шкаф и соедините их со жгутом, как ранее. Подключите провода к плате.
- Установите кожух нагревателя на место.
- Одновременно включите нагреватели А и В для проверки. Их температура должна повышаться с одинаковой скоростью. Если температура одного из нагревателей ниже, ослабьте зажимную гайку (N) и затяните корпус термопары (H) так, чтобы наконечник термопары (T) касался элемента (358).




Рис. 8. Термопара

Реле перегрева



Прочтите раздел **Предупреждения**, стр. 4. Перед началом ремонта дождитесь, пока нагреватель не остынет.

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.") . Отсоедините шнур питания.
- Снимите давление, стр.14.
- Дайте нагревателям остыть.
- Снимите с нагревателя кожух.
- Отсоедините один токоподводящий провод от реле перегрева (359), Рис. 8. Проверьте реле с помощью омметра. Сопротивление должно составлять приблизительно 0 Ом.
- Если реле не прошло проверку, то отсоедините провода и выкрутите винты. Утилизируйте поврежденное реле. Нанесите термопасту 110009, установите новое реле в том же месте на корпусе (351) и закрепите винтами (311). Подсоедините обратно провода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется заменить провода, отсоедините модуль контроля температуры. См. таблицу 2 на стр. 27 и Рис. 6 на стр. 27.

Шланг с подогревом


Запасные части к шлангу перечислены в инструкции по эксплуатации шланга с подогревом.

Проверка соединителей шланга


- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.") . Отсоедините шнур питания.
- Снимите давление, стр.14.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гибкий шланг-наконечник должен быть подсоединен.

- Отсоединить жгут проводов реактора (РН) от клеммной колодки в распределительной коробке для шланга (ТВ).



- Только для серии А: Отсоединить шланговый соединитель (D) на реакторе.



- С помощью омметра выполнить проверку между двумя контактами соединителя (D). Там должна быть целостность цепи.
- Если шланг не проходит проверку, то повторить проверку каждой длины шланга, включая гибкий шланг-наконечник, до тех пор, пока не будет найдена неисправность.

Проверка кабелей датчиков FTS

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.") . Отсоедините шнур питания.
- Снимите давление, стр.14.
- Отключите кабель (F) датчика температуры жидкости от Reactor (см. Рис. 9).




Рис. 9. Шланг с подогревом

- Проведите проверку омметром между штырьками разъема кабеля.

Контакты	Результат
1-2	примерно 35 Ом на 50 футов (15,2 м) шланга, плюс примерно 10 Ом на датчик температуры жидкости
1-3	бесконечно большое

- Если кабель не проходит испытание, то повторите проверку на датчике FTS, стр. 33.

Датчик температуры жидкости (FTS)

Проверка/снятие

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл."). Отсоедините шнур питания.
- Снимите давление, стр.14.
- Снимите ленту и защитную оболочку с FTS. Отсоедините кабель шланга (F). Проведите проверку омметром между штырьками разъема кабеля.




- Если FTS не прошел одну из проверок, замените FTS.
- Отсоедините воздушные шланги (C, L) и электрические разъемы (D).
- Отсоедините FTS от гибкого шланга (W) и шлангов жидкости (A, B).
- Отсоедините провод заземления (K) от винта заземления на нижней части FTS.
- Извлеките зонд FTS (H) из шланга со стороны компонента A (ISO).

Установка

Датчик температуры жидкости (FTS) входит в комплект поставки. Установите датчик FTS между главным шлангом и гибким шлангом. Инструкции смотрите в руководстве 309572 для шлангов с подогревом.

Контакты	Результат
1–2	приблизительно 10 Ом
1–3	бесконечно большое
3 и винт заземления FTS	0 Ом
1 и фитинг FTS компонента А (ISO)	бесконечно большое



ti9581c

Рис. 10. Датчик температуры жидкости и шланги с подогревом


Проверка первичной цепи трансформатора

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл."). 
- Определите местонахождение двух тонких (10 AWG) проводов, выходящих из трансформатора. Проследите ход этих проводов назад к контактору и автоматическому выключателю (911). Воспользуйтесь омметром для проверки целостности электрической цепи между двумя проводами; здесь не должно быть обрыва.

Проверка вторичной цепи трансформатора

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл."). 
- Определите местонахождение двух толстых (6 AWG) проводов, выходящих из трансформатора. Проследите ход этих проводов назад до большого зеленого разъема под модулем управления шлангом и автоматического выключателя (909). Воспользуйтесь омметром для проверки целостности электрической цепи между двумя проводами; здесь не должно быть обрыва.

Если Вы не уверены в том, какой провод в зеленой вилке под модулем шланга соединен с трансформатором, необходимо проверить оба провода. Один из проводов должен быть соединен с другим проводом трансформатора в прерывателе (909), а второй не должен быть соединен с этим проводом.




- Для проверки напряжения трансформатора включите подогрев зоны шланга. Измерьте напряжение, подаваемое с 178СВ-2 на НРОД-1; см. раздел **Reactor A-25 – монтажная электрическая схема**, стр. 52.

Модель	Вторичное напряжение
310 футов	90 В, переменного тока*
210 футов	62 В, переменного тока*

* Для сетевого напряжения 230 В переменного тока.

Замена трансформатора






- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.").  Отсоедините шнур питания.
- Откройте шкаф дозатора Reactor.
- Снимите болты, крепящие трансформатор к полу шкафа. Сдвиньте трансформатор вперед.
- Отсоедините провода трансформатора; см. раздел **Reactor A-25 – монтажная электрическая схема**, стр. 52.
- Извлеките трансформатор из шкафа.
- Установите новый трансформатор в обратном порядке.

Рис. 11. Блок автоматических выключателей

Замена модуля прерывателя



- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл."). Отсоедините шнур питания. Включите автоматические выключатели для проверки.



- Снимите давление, стр.14.
- С помощью омметра проверьте, замкнута ли цепь каждого автоматического выключателя (между верхним и нижним выводом). Если цепь разомкнута, сбросьте автоматический выключатель и проверьте его снова. Если цепь по-прежнему разомкнута, замените автоматический выключатель, как указано ниже.
 - См. электросхемы и таблицу ниже. Отсоедините провода и снимите неисправный автоматический выключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы идентифицировать кабели и разъемы, см. электрические схемы и чертежи деталей на стр. 50 и 52.

- Установите новый выключатель и заново подсоедините провода.

Поз.	Размер	Компонент
CB1	50 A	Вспомогательный шланг (одинарный)
CB2	40 A	Основной шланг (двойной)
CB3	25 A	Нагреватель А (двойной)
CB4	25 A	Нагреватель В (двойной)




Рис. 12

Система смазки насоса



Ежедневно проверяйте пригодность смазки ISO для насоса. Заменяйте смазку при ее загущении, потемнении цвета или ее разбавлении изоцианатом.

Гель формируется в результате впитывания смазкой влаги. Частота замены зависит от окружающей среды, в которой эксплуатируется оборудование. Система смазки насоса снижает воздействие влаги, однако небольшое увлажнение остается возможным.

Обесцвечивание смазочного вещества происходит в результате постоянной утечки небольшого количества изоцианата через уплотнение насоса во время его эксплуатации. Если уплотнение работает правильно, то замена смазки вследствие обесцвечивания необходима не чаще одного раза в 3–4 недели.

Замена смазки насоса.

1. Снимите давление, стр.14.
2. Вытащите резервуар для смазки (LR) из крепежной скобы (RB) и открепите емкость от крышки. Держа крышку над подходящей емкостью, снимите обратный клапан и подождите, пока смазка не стечет. Присоедините обратный клапан к впускному шлангу. См. Рис. 13.
3. Опорожните резервуар и промойте его беспримесной смазкой под напором.
4. Когда резервуар будет промыт, заполните его свежей смазкой.
5. Привинтите резервуар к крышке в сборе и установите в крепежную скобу.
6. Система смазки готова к работе. Заливки перед пуском не требуется.




Рис. 13. Система смазки насоса

Сетка фильтра впуска жидкости




Впускные фильтры отфильтровывают частицы, которые могут засорить впускные обратные клапаны насоса. Ежедневно проверяйте сетки в рамках процедуры запуска и очищайте при необходимости.

Изоцианат может кристаллизоваться в результате поглощения влаги или замораживания. При использовании беспримесных химических реагентов, а также при надлежащем соблюдении процедур по хранению, перевозке и применению загрязнение сетки со стороны А будет минимальным.

ПРИМЕЧАНИЕ. Очищайте фильтровальную сетку со стороны А только во время запуска. Это минимизирует впитывание влаги непосредственным вымыванием водной струей изоцианатного осадка в начале дозировочных работ.

- Закройте клапан впуска жидкости на впуске насоса и выключите соответствующий питающий насос. Это предотвратит перекачивание рабочей среды во время очистки сетки.
- Установите бак под основание фильтра для сбора слива после извлечения заглушки (C) фильтра.
- Снимите сетку (A) с коллектора фильтра грубой очистки. Тщательно промойте под напором сетку совместимым растворителем и встрихните для удаления влаги. Проконтролируйте сетку. Должно быть закупорено не более 25% ячеек. Если закупорено свыше 25% ячеек, замените сетку. Осмотрите прокладку (B) и замените при необходимости.
- Убедитесь в том, что трубная заглушка (D) плотно завинчена в заглушку (C) фильтра грубой очистки. Установите заглушку фильтра грубой очистки с сеткой (A) и прокладкой (B) на место и затяните. Не перетягивайте. Прокладка должна служить уплотнением.
- Откройте клапан впуска жидкости, убедитесь в отсутствии утечек и доочиста протрите оборудование. Приступите к эксплуатации.



Дисплей температуры



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед работой с платой наденьте токопроводящий браслет, чтобы избежать статических разрядов, способных повредить узел. Выполняйте инструкции, прилагаемые к браслету.

- Переведите главный выключатель питания в положение OFF ("Выкл.")  . Отсоедините шнур питания.
- Снимите давление, стр.14.
- См. раздел **Reactor A-25 – монтажная электрическая схема**, стр. 52.
- Наденьте токопроводящий браслет.
- Отсоедините главный кабель дисплея (106) в нижнем левом углу блока дисплея, см. Рис. 15.
- Выкрутите винты (116) и снимите крышку (105); см. Рис. 15.
- Отсоедините коннектор кабеля от задней панели дисплея (102). См. Рис. 15.
- Отсоедините плоский кабель или кабели (R) на задней панели дисплея; см. Рис. 15.
- Снимите гайки (103) и панель (101).
- Разберите дисплей (см. Рис. 15).
- Замените плату (102a) или мембранный переключатель (102b), если необходимо.
- Соберите оборудование в обратном порядке (см. Рис. 15). Нанесите в указанных точках герметик средней прочности для резьбы. Убедитесь, что провод заземления (G) кабеля дисплея закреплен между втулкой кабеля и крышкой (105) винтами (107).

Рис. 14. Фильтр грубой очистки на входе жидкости




Рис. 15. Модуль дисплея

Замена батареи модуля DataTrak или плавкого предохранителя



Батарея и предохранитель должны заменяться в безопасном месте.

Для замены используйте только указанные ниже одобренные батареи. Использование неразрешенной батареи аннулирует гарантию компании Graco и допуски FM/Ex.

- Литиевая батарея марки Ultralife № U9VL
- Щелочная батарея марки Duracell № MN1604
- Щелочная батарея марки Energizer № 522
- Щелочная батарея марки Varta № 4922

Для замены используйте только предохранитель, одобренный компанией Graco. Закажите деталь 24C580.

Замена батареи

1. Отвинтите кабель от задней поверхности блока язычкового переключателя. См. Рис. 16.
2. Извлеките кабель из двух кабельных зажимов.




Рис. 16. Отсоединение модуля DataTrak

3. Снимите модуль DataTrak с кронштейна. См. Рис. 17. Переместите модуль с прикрепленным кабелем в безопасное помещение.




Рис. 17. Снятие модуля DataTrak

4. Для получения доступа к батарее извлеките два винта на задней стороне модуля.
5. Отсоедините отработанную батарею и замените новой одобренной батареей. См. Рис. 18.

Замена предохранителя

1. Извлеките винт, снимите металлическую полосу и пластмассовый держатель.
2. Извлеките предохранитель из платы.
3. Замените его новым предохранителем.




Рис. 18. Расположение батареи модуля DataTrak и плавкого предохранителя

Аксессуары

Комплекты питающего насоса

Насосы, шланги, крепежные детали для подачи жидкости в агрегат Reactor. Включает комплект подачи воздуха 246483. См. 309815.

Комплект подачи воздуха 246483

Шланги и фитинги для подачи воздуха в питающие насосы, смеситель, воздушный шланг пистолета-распылителя. Входит в комплекты питающих насосов. См. 309827.

Циркуляционный комплект 246978

Возвратные шланги и фитинги для организации системы циркуляции. Включает два комплекта возвратных трубок 246477. См. 309852.

Комплект возвратных трубок 246477

Сушилка-влагопоглотитель, возвратная трубка и фитинги для одной бочки. В циркуляционный комплект 246978 входит два набора. См. 309852.

Герметизирующая жидкость горловины (TSL)

Бутылка вместимостью 1 кварты (1 литр) 206995

Контейнер вместимостью 1 галлон (3,8 литра) 206996

Комплект DataTrak только с подсчетом циклов 24A592

DataTrack и герконовое реле для пневмодвигателя NXT. См. руководство 313541.

Шланги с подогревом

Длина 50 футов (15,2 м) и 25 футов (7,6 м), диаметр 1/4 дюйма (6 мм), 3/8 дюйма (10 мм), или 1/2 дюйма (13 мм), 2000 фунтов на кв. дюйм (14 МПа, 140 бар) или 3500 фунтов на кв. дюйм (24 МПа, 241 бар). См. 309572.

Гибкие шланги с подогревом

Гибкий шланг 10 футов (3 м), диаметр 1/4 дюйма (6 мм) или 3/8 дюйма (10 мм), 2000 фунтов на кв. дюйм (14 МПа, 140 бар) или 3500 фунтов на кв. дюйм (24 МПа, 241 бар). См. 309572.

Пистолет-распылитель Fusion

Пистолет-распылитель с продувкой сжатым воздухом имеется для плоской и круговой формы распыла покрытия. См. 309550. Механический пистолет-распылитель, варианты для плоского и кругового узора покрытия. См. руководство 309856. Пистолет-распылитель Clear, варианты для плоского и кругового узора покрытия. См. руководство 312666.

Пистолет-распылитель P2

Воздушный пистолет-распылитель Probler P2, варианты для плоского и кругового узора покрытия. См. 313213.

Сетка фильтра типа Y

Замена сетки фильтра для фильтра типа Y для жидкости; 20 меш.

Деталь Описание

180199	20 меш; в состоянии поставки
255082	80 меш (2 упаковки)
255083	80 меш (10 упаковки)

Элемент воздушного фильтра 114228

Замена элемента воздушного фильтра; 5 микрон.

Комплект колес 262695

Все оборудование и колеса для конвертации модели 262572.

Рекомендуемые запасные детали


Храните следующие запасные части в легкодоступном месте, чтобы сократить время простоев.


Деталь№	Описание
262648	Насос для компонента В (полимер)
246421	Ремонтный комплект 262648 для насоса для компонента В (полимер)
262647	Насос для компонента А (изоцианат)
15C851	Ремонтный комплект 262647 для насоса для компонента А (изоцианат)
246963	Комплект 262647 для смачиваемой крышки насоса
206995	Бутылка с составом TSL, 1 квarta (1 литр)
101078	Фильтр типа Y; включает элемент 180199
180199	Элемент, фильтр типа Y, 20 меш
114228	Элемент, воздушный фильтр, 5 микрон
239914	Клапан, рециркуляционный / распылительный; включает седло и манжету

Детали


262572, Bare Reactor A-25

262614, Reactor A-25 с DataTrak и колесами





- 1** Затяните стопорные гайки насоса до 66-74 футофунтов (90-100 Н•м).
- 2** Нанесите на всю трубную резьбу на неповоротных соединениях анаэробный полиакрилатный герметик для труб.
- 3** Затяните сторона патрубка до 212-265 дюймофунтов (24-30 Н•м).
- 4** Подсоедините заземляющий провод (94) к ушку двигателя и заземляющему ушку шкафа.


**262572, Bare Reactor A-25****262614, Reactor A-25 с DataTrak и колесами**

Поз	Деталь	Описание	Кол-во.	10	108296	ВИНТ, маш., шайб., шестигран. гол.; 1/4-20 UNC-2A	4
1	---	ТЕЛЕЖКА	1	11	125621	ВИНТ, маш. с шестигран. шайб. гол.; M6 x 1	6
2	262573	НАСОС; см. стр. 49	1	12	16G917	СКОБА, нагреватель	1
3	262577	КОЛЛЕКТОР, разгрузочный; см. стр. 47	1	13	114182	ВИНТ, маш., с шестигранной фланцевой головкой; M6 x 1	13
4	---	ПАНЕЛЬ, управления, нагревателем; см. стр. 46	1	14	117623	ГАЙКА, колпачковая; 3/8-16	4
5	24J788	НАГРЕВАТЕЛЬ, системы, (6,0 кВт, 230 В); см. стр. 48	1	15	106084	ВИНТ, крепежный, цилиндрическая скругленная головка; M5 x 0.8	2
6	262575	ПАНЕЛЬ, управления; см. стр. 45	1	16	117682	ВКЛАДЫШ, разгрузка натяжения	1
7	262576	МОДУЛЬ прерывателя; см. стр. 51	1	17	123970	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ размыкающий, 40 А	1
8	24M177	ТРАНСФОРМАТОР, 2790 ВА, 230/62	1	18	123971	РУЧКА, рассоединения, оператора	1
9	111799	ВИНТ, крепежный, с шестигранной головкой; M8 x 1,25	8	19	123972	РЕЛЕ, четвертый полюс	1

Детали


20	17H018	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА, шланг	2	67†	24B563	КОМПЛЕКТ, DataTrak	1
21	16G921	ТРУБА, для жидкости, А, нагревателя, впускная	1	68†✖	24B659	РЕЛЕ, герконовое, узел	1
22	16G922	ТРУБА, для жидкости, А, нагревателя, выпускная	1	69†✖	---	КРЕПЛЕНИЕ, винтовое, с цилиндрич. головкой, m4 x 35 мм	1
23	16G923	ТРУБА, для жидкости, В, нагревателя, впускная	1	79	262581	КОЖУХ, электрический, в сборе	1
24	16G924	ТРУБА, для жидкости, В, нагревателя, выпускная	1	80	---	ВИНТ, shcs, m5x60	2
				82‡	15H187	ПРОВОД, перемычки с быстрым рассоединением	1
25	112125	ЗАГЛУШКА, для труб	2	83	16P244	ШЛАНГ, спаренный, 4 фута	1
26	117666	КЛЕММА, заземление	1	84	---	ЭТИКЕТКА, изделия	1
27	15D795	ФИЛЬТР, воздушный, 40 микрон	1	85▲	16J808	ЭТИКЕТКА, предупредительная; провода рассоединения	1
28	107128	ТРОЙНИК, служебный	1	88	195874	ВИНТ, с крестообразной выемкой, с цилиндрич. головкой; M4 x 8	1
29	16X096	КОЛЕНО, ввертное, вертлюжное	1	89	16K669	ФИЛЬТР, электрический	3
30	162449	НИППЕЛЬ, редукционный	1	90	115266	ВИНТ, крепежный, с головкой под торц. ключ; M5 x 10	6
31	158491	НИППЕЛЬ	1	91	---	ВИНТ с цилиндрич. головкой; M5 x 16	1
32	262660	КЛАПАН, шаровой, 1/2 нрт x 1/2 нрт	1	92	---	ШАЙБА, № 10, наружный зубцовый замок	1
33	114269	КОЛЬЦО прокладочное, каучук	4	93	---	ТРУБКА, пэ, спиральная, с намоткой; 1,2 фута (0,4 м)	1
34	16G918	КРЫШКА нагревателя	1	94	16M086	ПРОВОД, заземления, насоса	1
35	246995	ЕМКОСТЬ, в полном сборе	1	95‡	114601	ПЕРЕХОДНИК, гибкий, неметаллический	1
36	234366	КОМПЛЕКТ, для впускного отверстия жидкости, пара; см. стр. 47	1	96‡	---	МУФТА, термоусадочн., 2:1; 0,75 фута, 1/2 дюйма. внутр. диам., 1/4 дюйма внешн. диам	1
37†	262695	КОМПЛЕКТ, колес; см. стр. 45	2	97‡	120573	МОСТ, вставной, перемычка	4
38	16M152	СКОБА, для смазки, резервуара	1	98	16M088	НАКЛЕЙКА, с кодами ошибок	1
44‡	247791	ПУЧОК, проводов, шланга	1	99‡	114958	НАКЛАДКА, соединительная	10
45‡	261669	КОМПЛЕКТ соединителей для датчика температуры жидкости	1	100	105676	ВИНТ, с цилиндрической головкой	4
49	167002	ИЗОЛЯТОР, нагрев	2	101	170892	КРОНШТЕЙН, соединитель	1
50	16J433	ПУЧОК, проводов, дисплея, расш.	1	103	24W204	ОБОЛОЧКА, клеммная колодка	1
51	16J434	ПУЧОК, перегр., сторона а, сторона б	1	104	25A234	ОБОЛОЧКА, крышка	1
52*	261821	СОЕДИНИТЕЛЬ, для проводов, башг	1	106	16P338	ВИНТ, шестигранная головка с насечкой 10-32 x 0,25	2
53‡	---	ЖИДКОСТЬ, оксидный ингибитор	1	107	16X129	ВИНТ, с крестовым шлицем, с зубцами, 8-32 x 0,375	5
54‡	206994	ЖИДКОСТЬ, TSL, бутылка на 8 унций	1	108	154698	ГАЙКА, М6, фланец с насечкой	2
55‡	206995	ЖИДКОСТЬ, TSL, 1 кв.	1			▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, этикетки и карточки предоставляются бесплатно.	
56	186494	ЗАЖИМ, пружина	4			† Используется только с 262614.	
58▲	15G280	ЭТИКЕТКА, предупредительная	1			★ Используется только с 262572.	
59▲	189930	ЭТИКЕТКА, предостережение	1			✖ Включено в комплект герконового реле 24B659.	
60▲	189285	ЭТИКЕТКА, предостережение	3			‡ Не показано.	
61▲	15H108	ЭТИКЕТКА, точка зажима	1			* Только для серии A	
62	15B380	КАБЕЛЬ, шланга, управления	1				
63	16G952	КРЫШКА, насоса	2				
64	---	ТРУБКА, полиэтиленовая, кругл.; 3/4 внешн. диам.; 0,75 фута (0,2 м); см. стр. 50	1				
65	---	ТРУБКА, полиуретановая, кругл., черная; 5,12 фута (1,56 м); см. стр. 50	1				
66★	---	ВСТАВКА, панели управления	2				

Панель управления, 262575




Поз.	Деталь	Описание	Кол-во.	113	16X066	ФИТИНГ, коленчатый, с наружной резьбой, шарнирное соединение	4
101	16G912	ПАНЕЛЬ, дисплея	1	114	114362	КЛАПАН, шаровой, воздушный	1
102	24G883	ДИСПЛЕЙ температуры; вкл. детали 102a-102c	1	115	110637	ВИНТ, крепежный, с плоской головкой	2
102a	24G882	ПЛАТА, схемная	1	116	331342	ВИНТ, винт 10-24 x1/2 дюйма ph pn hd	4
102b	246479	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, мембранны	1	117	114469	ФИТИНГ, коленчатый, с нар. р., шарнирное соединение	1
102c	112324	ВИНТ	4	118	116643	КЛАПАН, сброс воздуха, 90 фунтов на кв. дюйм (620,5 кПа)	1
103	117523	ГАЙКА, крышка (№ 10)	8	119	16J431	ПУЧОК, перемычки, дисплея нагревателя	1
104	16G958	ПРОКЛАДКА, крышки дисплея	1	121	16K525	ЭТИКЕТКА, контроль	1
105	16G913	КРЫШКА, дисплея	1				
106	16J432	ПУЧОК, проводов, дисплея	1				
107	---	ВИНТ, крепежный, с крестообразным шлицем	2				
108	116257	МАНОМЕТР, давление	1				
109	100451	СОЕДИНЕНИЕ; 1/8 пнт	1				
110	114151	ФИТИНГ, коленчатый, с наружной резьбой, шарнирное соединение	1				
111	15T536	РЕГУЛЯТОР, пневматический; 3/8 пнт	1				
112	16F810	ГАЙКА, регулятора, стальная	1				

Система контроля температуры



Поз.	Деталь	Описание	Кол-во.
151	16G925	ПАНЕЛЬ, подвески, для монтажа	1
152	247827	МОДУЛЬ, управления нагревателем	1
153	247828	МОДУЛЬ, нагревателя	3
154	114183	ГАЙКА, шестигранная, фланцевая, зубчатая	4
155	247801	КАБЕЛЬ, связь	1

262695, комплект колес




ti18006a

Поз.	Деталь	Описание	Кол-во.
191†	16H182	ОСЬ, колесная	2
192†	111841	ШАЙБА, плоская 5/8	4
193†	191824	ШАЙБА, с углублением	4
194†	101242	КОЛЬЦО, фиксирующее, внешнее	4
195†	16G920	КОЛЕСО, полупневматическое, боковое	2

† Используется только с 262614. Предлагается как дополнение к комплекту колес 262695.

Жидкостный коллектор



1 Нанесите герметик и затяните с усилием 250

2 Используйте синий фиксатор резьбы для резьбы

3 Деталь позиции 208.


4 Нанесите смазочный материал на сопряженные

5 Нанесите трубный герметик на все трубные резьбы.

Поз.	Деталь	Описание	Кол-во.
201	24K993	КОЛЛЕКТОР, рециркуляция	1
202	108638	ФИТИНГ, труба, Т-образный элемент	2
203	162453	ФИТИНГ, (1/4 npsm x 1/4 npt)	2
204	113641	МАНОМЕТР, давление, жидкость, SST	2
205	111600	ШТИФТ насечённый	2
206	119789	ФИТИНГ, коленчатый, проходной, 45 град.	2
207	116704	ПЕРЕХОДНИК, 3/8 JIC x 1/4 npt	1
208	239914	КЛАПАН, слива; включает 208a, 208b	2
208a	---	СЕДЛО	2
208b	---	ПРОКЛАДКА	2
209	119998	ПЕРЕХОДНИК, 5/16 JIC x 1/4 npt	1
210	116702	ФИТИНГ, соединительный, 1/4 npt x 3/8 JIC	2
212	187625	РУЧКА, клапана, слива	2
213▲	189285	ЭТИКЕТКА, предупреждение	1
214	224807	КОРОБКА, клапанная	2

▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, этикетки и карточки предоставляются бесплатно.

Комплект впускного отверстия для жидкости, 234366




1 Соберите шаровые клапаны в ориентации как показано.

2 Нанесите анаэробный полиакрилатный герметик для труб на все резьбовые соединения.

Поз.	Деталь	Описание	Кол-во.
251	160327	ШТУЦЕР, переходной, 90°; 3/4 npt(m) x 3/4-14 npt(f)	2
252	101078	ФИЛЬТР ТИПА Y; сетка 20 м	2
253	C20487	НИППЕЛЬ, 3/4 npt	2
254	109077	КЛАПАН, шаровой; 3/4 npt (fbe)	2
255	118459	ШТУЦЕР, поворотный; 3/4-14 npt(m) x 3/4-14 npt(f)	2
256	180199	ЭЛЕМЕНТ, сетка 20	2

Нагреватель для двух зон мощностью 6 кВт, 24J788




- △1 Затяните до 120 футофунтов (163 Н•м).
- △2 Затяните до 23 футофунтов (31 Н•м).
- △3 Затяните до 40 футофунтов (54 Н•м).
- △4 Нанесите на деталь термопасту 110009.
- △5 Нанесите герметик и намотайте ленту из ПТФЭ на все нешарнирные соединения и резьбу без уплотнительных колец.
- △6 Нанесите смазку на уплотнительные кольца.
- △7 Расположите поврежденный корпус диска (369) так, чтобы выхлопное отверстие было обращено ко дну нагревателя.

ti17998a

Поз	Деталь	Описание	Кол-во.
351	---	НАГРЕВАТЕЛЬ, для двух зон	1
352	124132	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	4
353	15H305	ФИТИНГ, заглушка полая шестигранная 1-3/16 sae	4
354	121309	ФИТИНГ, переходника, sae-orb x jic	4
355	15H304	ФИТИНГ, заглушка; 9/16 sae	2
356	15H306	ПЕРЕХОДНИК, термопара, 9/16 x 1/8	2
357	120336	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, комплект	2
358	16A112	НАГРЕВАТЕЛЬ, погружной, (1500 Вт, 230 В)	4
359	15B137	РЕЛЕ перегрева	1
360	15B135	СМЕСИТЕЛЬ, погружной нагреватель	4
361	117484	ДАТЧИК	2
362	---	БОЛТ, тех. маш., pnh	2
369	247520	КОМПЛЕКТ, поврежденный диск	2


Узел насоса и пневмодвигателя А-25, 262573



Поз	Деталь	Описание	Кол-во.
301	16G915	ПЛАСТИНА, монтажная, цилиндра	1
302	193031	ГАЙКА, предохранительная	2
303	262647	НАСОС, поршневой, со смазкой; изоцианат	1
304	262648	НАСОС, поршневой; смола	1
305	15J132	ШАРНИР, соединительный	2
306	183210	ШПИЛЬКА, прямая, без головки	2
307	183169	ПРУЖИНА фиксирующая	2
308	M12LP0	ДВИГАТЕЛЬ, пневматический, NXT, 6 дюймов, только циклический; см. руководство 312796	1
309	16G929	ШПИЛЬКА стяжная	4
310	125266	ГАЙКА, стопорная, нейлоновая m12	4
311	16G926	КРОНШТЕЙН, крепежный насоса	1
312	117833	ПЕРЕХОДНИК, 3/4-16 JIC x 3/8 пт	2
313	120553	ГАЙКА, центральная стопорная, 5/8-18	3
314	111799	ВИНТ, крышки, с шестигранный головкой	4
315	16G914	АДАПТЕР, шток	1
316	16X096	КОЛЕНО, ввертное, вертлюжное	1
317	15K783	КОЛЕНО, прохода, 90°	1
318	116746	ФИТИНГ, зазубренный, 2 плакированный	2
319	16G916	ПЛАСТИНА, вилки, насоса	1
322	15H108	ЭТИКЕТКА, точка зажима	1
324	100139	ЗАГЛУШКА, ТРУБА	2
325	15B565	КЛАПАН, 1/4 пт, длительного останова	1

- 1** Нанесите герметик и намотайте ленту из ПТФЭ на все нешарнирные соединения и резьбу.
- 2** Затягивать гайки следует до значения 88,5-124 дюймофунтов (10-14 Н•м).
- 3** Затяните с моментом 77-85 футофунтов (105-115 Н•м). Затяните гайку (313) после сборки штыря детали (306) и пружины (307).
- 4** Установите адаптеры так, чтобы штыри (306) находились на одной линии.
- 5** Смажьте резьбу цилиндров насоса (303, 304) и пластину (301) смазкой перед сборкой на монтажной плате. Соберите цилиндр насоса так, чтобы верхняя часть резьбы насоса находилась выше уровня кромки монтажной платы на 1/2 витка резьбы.
- 6** Крутящий момент до 27-32 футофунтов (37-43 Н•м).
- 7** Используйте синий резьбовой стопор (средний).


Воздушные трубные соединения



ti18009h


Поз.	Длина футы (м)	Соединение		Материал	Цвет	Внешний диаметр
		От	К			
64	0,75 фута (0,23 м)	503	503	СВМПЭ	Черный	5/32 дюйма (4 мм)
65	2,66 фута (0,8 м)	501	501	нейлон	Черный	1/2 дюйма (12,7 мм)
65	1,66 фута (0,5 м)	502	502	нейлон	Черный	1/2 дюйма (12,7 мм)
65	0,75 фута (0,23 м)	500	500	нейлон	Черный	1/2 дюйма (12,7 мм)

Модули прерывателей, 262576





Поз.	Деталь	Описание	Кол-во.
401	16H309	НАПРАВЛЯЮЩАЯ, монтажная	1
402	112446	КОЛОДКА, зажимная	1
403	120490	КРЫШКА, концевая	3
404	120570	КОЛОДКА, контактная	15
405	255046	КОЛОДКА, клеммы, заземление	1
406	255050	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 25а, 2р	2
407	24M176	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 30а, 2р	1
408	255026	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 1 полюс, 50а, изогнутый	1
409	255022	РЕЛЕ, контактор, 65а, 3р	1
410	120491	КОЛОДКА, контактная	4
411	255043	ДЕРЖАТЕЛЬ блочного соединителя с предохранителями 5x20 мм	2
412	116225	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 1а, 5x20 мм	2
413	120573	МОСТ, вставной (перемычка)	2
414	120485	МОСТ, вставной (перемычка)	2
415	16J534	ПУЧОК проводов	1

Reactor A-25 – монтажная электрическая схема




if26925a





Simplified Schematic, Heater Controls



t26926a

Технические характеристики

Параметр	Данные
Максимальное рабочее давление жидкости	2000 фунтов/кв.дюйм (14 МПа, 138 бар)
Максимальное давление подачи воздуха	125 фунтов/кв.дюйм (0,9 МПа, 9 бар)
Максимальное рабочее давление воздуха	80 фунтов/кв.дюйм (550 кПа, 5,5 бар)
Коэффициент давления	25:1
Расход воздуха при наконечнике 02 и давлении срыва потока 1500 фунтов на кв. дюйм	28 кубических футов в минуту (0,8 м ³ /мин)
Максимальная потребляемая мощность машины вместе со шлангами с подогревом	9000 Вт
Требования по напряжению (50/60 Гц) (230 В Номинальное: 195–253 В перемен. т.) (380 В Номинальное: 338–457 В перемен. тока)	230 В, 1 фаза 230 В, 3 фазы (треугольник) 380 В, 3 фазы (тройное соединение, 220 вольт на нейтраль)
Требования по току (Пиковый ток полной нагрузки)*	40 ампер при 230 В, 1 фаза 32 ампер при 230 В, 3 фаза 18,5 ампер при 380 В, 3 фаза
Максимальная температура нагревателя жидкости	190 °F (88 °C)
Максимальная температура жидкости в шланге	180 °F (82 °C)
Максимальная температура окружающей среды	120 °F (49 °C)
Максимальный объем подачи	25 фунтов/мин. (11,4 кг/мин)
Количество на выходе за цикл (А и В)	0,025 галл/цикл (0,095 л/цикл)
Мощность нагревателя	6000 Вт
Мощность подогревателя шланга	2790 Вт
Звуковое давление (см. руководство к пневмодвигателю NXT)	70,2 дБ(А)
Звуковая мощность (см. руководство к пневмодвигателю NXT)	80,1 дБ(А)
Пределы вязкости	250–1500 сентипуаз (обычно)
Максимальное впускное давление жидкости	300 фунтов на кв. дюйм (2,1 МПа, 21 бар) или 15 % от выходного давления
Фильтр впуска жидкости и фильтр грубой очистки	20 меш стандартный
Впускной воздушный фильтр – меш	40 микрон
Впускной патрубок для компонента В (смола)	Шарнир 3/4 нрт(f)
Впускной патрубок для компонента А (изоцианат)	Шарнир 3/4 нрт(f)
Рециркуляция и блочные шланговые соединения	Сторона изоцианата (А): № 5 JIC (м); Сторона смолы (В): № 6 JIC (м)
Максимальная длина шланга с подогревом***	210 футов при внутр. диам. 3/8
Вес	310 фунтов (140,6 кг)
Смачиваемые детали	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, хром, алюминий, фторэластомер, ПТФЭ, нейлон

* Ток полной нагрузки при работе всех устройств на максимальной мощности со шлангом длиной 210 футов (64,1 м).

***210 футов (64 м) шланга с подогревом дадут максимальную допустимую мощность подогрева. Можно использовать 310 футов (94 м) шланга с подогревом, но в этом случае мощность подогрева будет меньше на 25%.

Стандартная гарантия компании Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, на дату его продажи уполномоченным дистрибутором Graco первоначальному покупателю отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением случаев специального продления или ограничения предоставляемой компанией Graco гарантии, компания Graco обязуется в течение двенадцати месяцев с даты продажи ремонтировать или заменять любые детали оборудования, в которых компания Graco обнаружит дефекты. Данная гарантия применима, если оборудование установлено, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильной установкой или использованием, абразивным истиранием или коррозией, недостаточным или неправильным обслуживанием, халатностью, авариями, внесением изменений в конструкцию или применением деталей других изготовителей. Компания Graco также не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования от фирмы Graco с устройствами, принадлежащими, оборудованием или материалами, которые не были поставлены фирмой Graco, либо неправильным проектированием, изготовлением, устаревшими, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежащих, оборудования или материалов, которые не были поставлены фирмой Graco.

Настоящая гарантия имеет силу при условии предварительно оплаченного возврата оборудования, в котором предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибутору компании Graco для проверки наличия дефектов. Если наличие предполагаемого дефекта подтверждается, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если же проверка оборудования не выявит дефектов материалов или изготовления, ремонт будет произведен за разумную плату, которая может включать стоимость деталей, трудозатрат и транспортировки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ГАРАНТИЮ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Все обязательства компании Graco и все средства разрешения ситуации покупателем при нарушении условий гарантии должны соответствовать вышеизложенному. Покупатель согласен с тем, что иных претензий (включая, в том числе, побочные или косвенные убытки в связи с упущенной выгодой, упущенными сделками, травмами персонала или повреждениями собственности, а также любые иные побочные или косвенные убытки) предъявляться не будет. Все претензии, связанные с нарушением гарантии, должны предъявляться в течение 2 (двух) лет с даты продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO. На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией (такие как электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их изготовителя, если такие имеются. Компания Graco будет, в разумных пределах, оказывать покупателю помощь в предъявлении любых претензий в связи с нарушением таких гарантий.

Ни при каких обстоятельствах компания Graco не несет ответственности за косвенные, побочные, специальные или случайные убытки, связанные с поставкой компанией Graco оборудования, к которому относится настоящий документ, а также с поставкой, работой или использованием любых продаваемых изделий или товаров, на которые распространяется настоящий документ, будь то в случаях нарушения контракта, нарушения условий гарантии, халатности со стороны компании Graco и в любых иных случаях.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires éventuels, donnés ou intentés, la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Сведения о компании Graco

Чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции Graco, посетите веб-сайт www.graco.com.

ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ, обратитесь к своему дистрибутору фирмы Graco или позвоните по указанному ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибутора.

Тел.: 612-623-6921; бесплатная линия: 1-800-328-0211 Факс: 612-378-3505

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без предварительного уведомления.

Патентную информацию см. на сайте www.graco.com/patents.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM ЗА1570

Главный офис компании Graco: Миннеаполис
Международные представительства: Бельгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

© Graco Inc, 2011. Все производственные предприятия Graco зарегистрированы согласно международному стандарту ISO 9001.

www.graco.com
Revision G - September 2015