

# Conjuntos de Bomba Check-Mate<sup>®</sup>

312716P

PT


Para utilização com alimentação de volume específico não aquecido, juntas e materiais adesivos de viscosidade média a alta. Apenas para utilização profissional.



#### Instruções de segurança importantes

Leia todas as advertências e instruções presentes neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde estas instruções.

Consulte a página 3 para obter informação sobre o modelo. Consulte a página 39 quanto à pressão máxima de trabalho do produto.



# Índice

Manuais associados 2
Modelos 3
Advertências 4
Identificação de componente, instalação de unidade de alimentação 6
Identificação de componente,
instalação normal 8
Instalação 9
Ligação à Terra
Acessórios do sistema
Configuração 11
Recipiente
Procedimento de alívio da pressão 12
Escorvar/Lavar
Iniciar e ajustar a bomba
<b>Desativação</b>
Desativação de um dia para o outro 15
Deteção e resolução de problemas 16
Reparação
Desligue a bomba volumétrica 18
Volte a ligar a bomba volumétrica 20
Peças
Conjuntos de bomba com bombas volumétricas L060xx
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L100xx
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L200xx 27
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L250xx
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L500xx
Dimensões
Gráficos de desempenho 32
Especificações Técnicas
Garantia padrão da Graco40
Informações da Graco 40

# Manuais associados

### Manuais de Componentes em inglês dos EUA:

Manual	Descrição				
	Peças - Instruções da Bomba				
312375	Volumétrica Check-Mate®				
312889	Manual de Peças de Reparação da Bomba Volumétrica 60cc Check-Mate				
312467	Manual de Peças de Reparação da Bomba Volumétrica 100cc Check-Mate				
312468	Manual de Peças de Reparação da Bomba Volumétrica 200cc Check-Mate				
312469	Manual de Peças de Reparação da Bomba Volumétrica 250cc Check-Mate				
312470	Manual de Peças de Reparação da Bomba Volumétrica 500cc Check-Mate				
311238	Peças - Instruções do Motor Pneumático 2200-6500 NXT				
312796	Peças - Instruções do Motor Pneumático 200-1800 NXT				
334644	Peças - Instruções do Motor Pneumático XL Xtreme <sup>®</sup>				
313526	Operação das Unidades de Alimentação				
313527	Reparação das Unidades de Alimentação - Peças				
313528	Operação das Unidades de Alimentação Tandem				
313529	Reparação das Unidades de Alimentação Tandem - Peças				

### **Modelos**

Verifique se na placa de identificação da embalagem da bomba (ID) (situada na parte lateral do motor pneumático) existe o número de peça de 6 carateres da embalagem da bomba. Use a matriz que se segue, baseada em seis caracteres, para definir o tipo de conjunto de bomba. Por exemplo, o conjunto de bomba **P29RSM** representa o conjunto da bomba (**P**); uma taxa de pressão de 29:1 com um motor NXT3400 e uma bomba volumétrica de 250cc (**29**); um motor de baixo ruído com DataTrak (**R**) remoto; e uma bomba volumétrica de aço inoxidável (**S**) com revestimentos MaxLife<sup>®</sup>, conjuntos e copo húmido incluído (**M**).

PART NO.		SERIAL		SERIES
MAX FLUID WPR	N	IAX AIR WPR		RATIO
MPa		MPa	1	
bar		ba	·	
PSI		PS		GRACO INC. MPLS, MN
				Artwork 293287

**NOTA:** Algumas configurações da matriz seguinte não podem ser criadas. Consultar o guia de selecção de produto para os sistemas disponíveis.

Placa ID situada na parte lateral do motor pneumático.

Para encomendar peças de substituição, consulte a secção **Peças** que começa na página 22. Os caracteres da matriz não correspondem aos números de referência dos esquemas e das listas de peças.

Р	29			29 R			S	M		
Primeiro Carácter	Segund	gundo e Terceiro Caracteres Quarto Carácter Quinto Carácter		into Carácter	Sexto Carácter					
	Razão de pressão (xx:1)	Motor	Volume de bomba volumétrica (cc)		DataTrak remoto/motor		Material de bomba volumétrica		Revestimentos, Conjuntos e Copo Incluído	
	05	NXT200	60	L	Ruído baixo; Sem DataTrak	С	Aço Carbono	S	Severe Duty <sup>®</sup>	
	11	NXT400	60	R	Baixo ruído; DataTrak Remoto	S	Aço Inoxidável	М	MaxLife <sup>®</sup>	
	14	NXT3400	500	М	Baixo ruído; DataTrak					
	20	NXT700	60	S	Baixo ruído; sensor de alto nível					
	23	NXT2200	200	D	Descongelamento; SEM Data Trak					
	26	NXT6500	500	Е	Descongelamento; Data Trak					
<b>P</b> (bomba)	29	NXT3400	250							
(bolliba)	36	NXT3400	200							
	38	NXT1200	60							
	40	NXT2200	100							
	42	Xtreme XL	500							
	55	NXT6500	250							
	61	NXT1800	60							
	63	NXT3400	100							
	68	NXT6500	200							
	85	Xtreme XL	250							

### **Advertências**

Seguem-se advertências relativamente à preparação, utilização, ligação à terra, manutenção e reparação deste equipamento. O ponto de exclamação alerta para uma advertência geral e os símbolos de perigo referem-se aos riscos específicos dos procedimentos. Quando estes símbolos aparecerem ao longo deste manual ou em etiquetas de Advertência, tenha em conta estas Advertências. Os símbolos e advertências dos produtos referidos como perigosos não abrangidos nesta secção podem aparecer ao longo deste manual, sempre que aplicáveis.

# **ADVERTÊNCIA**




#### PERIGO DE INJEÇÃO ATRAVÉS DA PELE

O produto a alta pressão proveniente da pistola, fugas nos tubos flexíveis ou componentes danificados poderá provocar lesões na pele. As lesões podem ter o aspeto de um simples corte, porém, constituem ferimentos graves que podem resultar em amputação. **Obtenha tratamento médico imediatamente.** 


Não comece a pintar sem que o protetor do bico e o dispositivo de segurança do gatilho estejam



- Engate o fecho do gatilho quando não estiver a pintar.
- Não aponte a pistola a ninguém nem a nenhuma parte do corpo.
- Não coloque as mãos sobre o bico.
- Não tente interromper ou desviar fugas com a mão, o corpo, uma luva ou um pano.














#### PERIGO RESULTANTE DE PEÇAS EM MOVIMENTO









O equipamento sob pressão pode começar a funcionar sem aviso. Antes de efetuar ações de verificação, deslocação ou assistência no equipamento, siga o **Procedimento de alívio da pressão** e desligue todas as fontes de alimentação.

# **ADVERTÊNCIA**





#### PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO


Os vapores inflamáveis (tais como os provenientes de solventes e tintas) na **área de trabalho**, podem inflamar-se ou explodir. O fluxo de tinta ou solventes pelo equipamento provocar eletricidade estática. Para ajudar a evitar situações de incêndio e explosão:



- Utilize o equipamento apenas em áreas bem ventiladas.
- Elimine todas as fontes de ignição, como luzes piloto, cigarros, lâmpadas elétricas portáteis e plásticos de proteção (potencial arco estático).
- Lique à terra todo o equipamento na área de trabalho. Consulte as Ligação à Terra instruções.
- Nunca pulverize ou lave o solvente a alta pressão.
- Mantenha a área de trabalho sem detritos, incluindo solvente, panos e gasolina.
- Não ligue nem desligue cabos de alimentação ou interruptores na presença de vapores inflamáveis.
- Utilize apenas tubos flexíveis com ligação à terra.











#### PERIGO DE MÁ UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A utilização incorreta pode resultar em morte ou ferimentos graves.







- Utilize líquidos e solventes compatíveis com as peças do equipamento em contacto com o líquido.
   Consulte as Especificações Técnicas em todos os manuais do equipamento. Leia as advertências do fabricante do líquido e do solvente. Para obter mais informações relativas ao material que utiliza, solicite as Fichas de Dados de Segurança (FDS) ao distribuidor ou ao revendedor.
- Não deixe a área de trabalho enquanto energiza ou pressuriza o equipamento.
- Desligue todo o equipamento e siga o Procedimento de alívio da pressão quando o equipamento não está a ser utilizado.
- Verifique diariamente o equipamento. As peças danificadas ou com sinais de desgaste devem ser imediatamente substituídas por peças Graco genuínas.
- Não altere nem modifique este equipamento. As alterações ou modificações podem anular as aprovações da agência e originar perigos de segurança.
- Certifique-se de que todo o material está classificado e aprovado para o ambiente onde o vai utilizar.
- Utilize o equipamento apenas para o fim a que se destina. Se precisar de informações, contacte o seu distribuidor.
- Afaste os tubos flexíveis e cabos de áreas com movimento, arestas afiadas, peças em movimento e superfícies quentes.
- Não dê nós nem dobre os tubos flexíveis, nem os utilize para puxar o equipamento.
- Mantenha crianças e animais afastados da área de trabalho.
- Cumpra todas as normas de segurança aplicáveis.



#### PERIGOS DECORRENTES DE PRODUTOS OU VAPORES TÓXICOS

Os produtos ou vapores tóxicos podem provocar lesões graves ou morte se entrarem em contacto com os olhos e a pele, ou se forem inalados ou ingeridos.

- Leia as Folhas de Dados de Segurança (FDS) para conhecer os perigos específicos dos produtos que está a utilizar.
- Armazene os líquidos perigosos em recipientes aprovados e elimine-os em conformidade com as diretrizes aplicáveis.



#### **EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Utilize equipamento de proteção adequado quando estiver na área de trabalho de modo a ajudar a evitar lesões graves, incluindo lesões nos olhos, perda de audição, inalação de vapores tóxicos e queimaduras. Este equipamento de proteção inclui. mas não está limitado a:

- Proteção para os olhos e ouvidos.
- Respiradores, vestuário de proteção e luvas conforme as recomendações do fabricante do produto e do solvente.

# Identificação de componente, instalação de unidade de alimentação




Fig. 1: Modelo CM14BA apresentado

#### Legenda:

- A Montagem do êmbolo
- B Motor pneumático
- C Bomba volumétrica Check-Mate
- D Cilindro
- E DataTrak remoto (sistemas individuais) ou módulo de exibição (sistemas tandem)
- F Módulo de controlo de fluido (somente os sistemas tandem; sob revestimento)
- G Módulo de Controlo de Ar
- J Porta de purga do cilindro
- K Caixa de fonte de alimentação

- L Linha de alimentação de ar de purga
- M Haste de elevação
- P Válvula de purga da bomba
- R Recipiente
- S Linha de fluido (não fornecida)
- T Linha de ar (não fornecida)
- U Válvula de drenagem da linha de ar (não fornecida)
- V Filtro de ar (não fornecido)
- W Válvula de corte de ar principal (para acessórios, não fornecida)
- X Sensor vazio/baixo do tambor
- Y Solenóide de motor pneumático




Fig. 2: Modelo ilustrado: CM7B1G

#### Legenda:

- BA Carrinho elevador
- BB Motor pneumático
- BC Bomba volumétrica
- BD Cilindro

- Comandos da bomba pneumática e do elevador
- Porta de purga do cilindro Válvula de purga da bomba Р
- Copo de lubrificação (atrás dos comandos de ar)

# Identificação de componente, instalação normal




Fig. 3: Modelo P40RCM apresentado

#### Legenda:

AA Motor pneumático

AB Conjunto de união

AC Tirantes

AE Bomba volumétrica

AF Saída do produto

AG Entrada do produto (não ilustrado)

AH Regulador de ar

AJ Válvula tipo purga do motor pneumático

AK Válvula de descompressão da bomba

P Válvula de purga da bomba

R Copo de lubrificação

U Válvula de drenagem da linha de ar (não fornecida)

V Filtro de ar (não fornecido)

W Válvula de corte de ar principal (para acessórios, não fornecida)

# Instalação

### Ligação à Terra







O equipamento deve ser ligado à terra para reduzir o risco de faíscas estáticas. As faíscas estáticas podem resultar na ignição ou explosão de vapores. A ligação à terra oferece um cabo de escape para a corrente elétrica.

**Bomba:** utilize um fio terra e grampo. Solte a anilha e parafuso do pino terra. Introduza uma extremidade de um fio terra de 1,5 mm<sup>2</sup> (12 ga), no mínimo, na ranhura do pino e aperte firmemente a contraporca. Ligue a outra extremidade do fio a uma verdadeira ligação à terra. Encomendar a Peça 237569 Fio de terra e grampo.



**Tubos flexíveis do ar e do produto:** Utilize apenas tubos flexíveis de condutividade elétrica.

Compressor de ar: Siga as recomendações do fabricante.

Pistola de pintura/válvula distribuidora: Ponha em contacto com a terra através da ligação a um tubo flexível do produto e bomba devidamente ligados à terra.

Recipiente de fornecimento de líquido: Tenha em atenção a regulamentação local.

**Objeto a ser pintado:** Tenha em atenção a regulamentação local.

Baldes de solvente utilizados na lavagem: Siga a regulamentação local. Use somente baldes condutores de metal colocados numa superfície ligada à terra. Não coloque o balde numa superfície não condutora, como é o caso do papel ou do cartão, que interrompe a continuidade da ligação à terra.

Para manter a continuidade da ligação à terra, quando lava ou descomprime: Pegue na peça de metal da pistola de pintura/válvula distribuidora firmemente para o lado de um balde de metal ligado a terra e depois ative a pistola/válvula.

#### Acessórios do sistema



São necessárias uma válvula de corte do ar principal (W), uma válvula tipo purga do motor pneumático (AJ) e uma válvula de purga da bomba (P). Estes acessórios auxiliam a reduzir o risco de lesão séria, incluindo a injecção de fluido e salpico de fluido nas vistas ou na pele e lesão de peças móveis se estiver ajustando ou reparando a bomba.

A válvula de corte do ar principal (W) fecha o ar para a bomba e cilindro hidráulico. A válvula tipo purga do motor pneumático (AJ) liberta o ar retido entre esta válvula e a bomba depois de fechar o ar. O ar retido pode fazer com que bomba entre inesperadamente em funcionamento. Localize a válvula junto da bomba.

A válvula de purga da bomba (P) ajuda a aliviar a pressão do produto na bomba volumétrica, tubo flexível e pistola/válvula. O accionamento da pistola para efectuar a descompressão poderá não ser suficiente.

NOTA: Se utilizar a bomba Check-Mate com os sistemas de alimentação Graco, consulte o manual de funcionamento dos sistemas de alimentação para ver as instruções de instalação de acessórios. Para utilização com todos os outros sistemas, utilize esta secção para verificar as instruções de instalação de acessórios.

Verifique se todos os tubos flexíveis de ar (T) e de fluido (S) têm tamanho e pressão adequada para seu sistema. Utilize apenas tubos flexíveis de condutividade elétrica. Todos os tubos flexíveis devem ter molas de protecção nas duas extremidades!

#### Montagem de Acessórios

Monte o conjunto da bomba para adequar ao tipo de instalação planeada. As dimensões da bomba são apresentadas na página 30. Consulte o manual da bomba volumétrica Check-Mate 312375 para verificar o esquema do orifício de montagem.

#### Acessórios da linha de ar

Instale os seguintes acessórios conforme listado. Consulte Fig. 1 para ver os acessórios da linha de ar representados numa instalação de unidade de alimentação comum.

- A válvula de corte de ar principal (W) isola os acessórios da linha de ar para operações de reparação. Localiza acima de todos os outros acessórios de linha de ar.
- O filtro da linha de ar (V) remove a sujidade e humidade nociva da alimentação de ar comprimido.
   Além disso, instale uma válvula de drenagem no fundo de cada queda de linha de ar para drenar a humidade.
- O regulador do ar (G e AH) controla a velocidade da bomba e a pressão de saída regulando a pressão do ar para a bomba. Localize o regulador próximo da bomba, mas acima da válvula de ar mestre de purga.
- A válvula tipo purga do motor pneumático (AJ) é
  necessária no seu sistema para fechar a alimentação
  de ar para a bomba (consulte Aviso). Quando fechada,
  a válvula purgará todo o ar da bomba. Verifique se a
  válvula é facilmente acessível da bomba.
- A válvula de descompressão da bomba (AK)
   capta quando a bomba está muito rápida e fecha
   automaticamente o ar para o motor. Uma bomba que
   funcione muito rapidamente pode ficar seriamente
   danificada. Localize na posição apresentada.
- A válvula de purga da bomba (P) é necessária para libertar a pressão de produto no tubo flexível e pistola (consulte Advertência).

#### Acessórios de linha de produto

Instale os seguintes acessórios conforme listado. Consulte Fig. 2 para ver os acessórios da linha de produto representados numa instalação de unidade de alimentação comum.

- Instale a válvula de corte do líquido em cada pistola/válvula de queda e acessórios de produto para a reparação.
- Instale a válvula de drenagem do líquido próximo da saída de produto da bomba e em cada pistola/estação de válvula. As válvulas de drenagem são necessárias no seu sistema para libertar a pressão do produto na bomba volumétrica, tubo flexível e pistola/válvula. As válvulas de drenagem nas estações da pistola/válvula podem ser montadas na base dum regulador de fluido com um adaptador.
- O regulador de produto controla a pressão do produto para a pistola/válvula e diminui os picos de pressão.
- A válvula de distribuição ou pistola distribui o produto.
- O pivot da pistola/válvula permite um movimento mais livre da Pistola/válvula.

# Configuração

### Recipiente









Antes de iniciar, preencha o copo (R) 1/3 cheio com líquido vedante da garganta Graco (TSL) ou solvente compatível.

NOTA: O copo incluído tem uma porta de preenchimento na tampa.

#### Apertar o Copo Húmido

O copo húmido é apertado na fábrica, contudo, os vedantes do conjunto da garganta em bombas Severe Duty podem relaxar algumas vezes. Verifique o binário do copo húmido frequentemente depois do início e periodicamente depois da primeira semana de produção. Manter o binário correcto do copo húmido é importante para estender a vida útil do vedante.

NOTA: As bombas MaxLife utilizam um vedante da garganta de copo em U especial que não é ajustável e não necessita de ser apertado periodicamente.

Para apertar o copo húmido, siga os passos seguintes:

- Siga Procedimento de alívio da pressão na página 12.
- Utilize a chave de porca (fornecida) para apertar o copo húmido; consulte a tabela seguinte para os valores de binário. Faça isto sempre que possível. Não aperte demasiado o copo húmido

Bomba volumétrica	Binário				
100cc, 60cc	28-44 ft-lbs (38-59 N•m)				
200cc, 250cc, 500cc	95-115 ft-lbs (128-155 N•m)				




Fig. 5

# Procedimento de alívio da pressão



Siga o Procedimento de alívio da pressão sempre que vir este símbolo.



Este equipamento permanece pressurizado até efetuar a descompressão manualmente. Para ajudar a evitar ferimentos graves devidos ao líquido pressurizado, como injeção na pele, salpicos de líquido e peças em movimento, siga o Procedimento de descompressão quando parar de pintar e antes de limpar, verificar ou reparar o equipamento.

- 1. Engate o gatilho da pistola/válvula.
- Para comandos penumáticos D200s, D200, D60 e S20: Consulte Fig. 6.
  - a. Feche a válvula deslizante do motor pneumático e a válvula deslizante de ar principal.
  - b. Configure a válvula directora de êmbolo para ABAIXO. O êmbolo cairá lentamente.
  - c. Coloque a válvula directora para cima e baixo para purgar o ar dos cilindros do êmbolo.




Fig. 6: Módulo de Controlo de Ar

- 3. Para comandos pneumáticos L20c: Consulte Fig. 7.
  - a. Feche a válvula tipo purga do motor pneumático e a válvula de ar principal. O êmbolo cairá lentamente.




Fig. 7: Painel de controlo do ar L20c

- 4. Desbloqueie o disparador da pistola/válvula.
- 5. Segure uma parte do metal da pistola/válvula firmemente no lado da tampa de metal aterrada e dispare a pistola/válvula para libertar a pressão.
- 6. Engate o gatilho da pistola/válvula.
- 7. Abra a válvula de drenagem da linha de fluido e a válvula de purga da bomba (P). Tenha um recipiente pronto para recolher o que for drenado.
- 8. Deixe a válvula de purga da bomba aberta até que esteja pronta para vaporizar novamente.




Fig. 8

Se suspeita de que a ponta/bico ou tubo flexível de vaporização estejam completamente bloqueadas ou que a pressão não tenha sido totalmente libertada depois de seguir os passos acima, solte lentamente a arruela de retenção da protecção da ponta ou acoplamento da extremidade do tubo flexível e descomprima a pressão gradualmente, e depois solte completamente. Agora limpe a ponta/bico ou tubo flexível.

### Escorvar/Lavar







**NOTA:** A bomba é testada com óleo de grau de viscosidade reduzido, o qual é mantido para proteger as peças da bomba. Se o fluido que está a utilizar puder estar contaminado pelo óleo, lave-o com um solvente compatível, antes de utilizar a bomba.

Lave com um produto que seja compatível com o produto que está a bombear e com as peças em contacto com o produto no seu sistema. Confirme junto do fabricante ou distribuidor de produto para saber quais os produtos e a frequência de lavagem. lave sempre a bomba antes que os fluidos sequem na haste de deslocamento.

#### **AVISO**

Nunca deixe água ou fluido de água numa bomba de aço carbono da noite para o dia. Se estiver a bombear com um fluido à base de água, lave primeiro com água. Depois lave com um produto antiferrugem, tal como um diluente mineral. Efetuar a descompressão, mas deixar o inibidor de ferrugem na bomba para proteger as peças da corrosão.

- Siga Procedimento de alívio da pressão na página 12.
- 2. Remova a ponta/bico do vaporizador da pistola/válvula.
- Encoste com força uma peça metálica da pistola/válvula de encontro à parede de um balde de metal ligado à terra.
- 4. Coloque a bomba em funcionamento. Durante a lavagem, utilize sempre o fluido com a pressão mais baixa possível.
- 5. Dispare a pistola/válvula
- Lave o sistema até que corra solvente limpo da pistola/válvula
- Alivie a pressão.

# Iniciar e ajustar a bomba







Mantenha os dedos e as mãos afastados do pistão de escorva durante a operação e sempre que a bomba esteja carregada com ar. O pistão de escorva estende-se além do corpo de entrada para retirar material de dentro da bomba e pode amputar uma mão ou dedo preso entre ela e o corpo de entrada. Siga o **Procedimento de alívio da pressão** na página 12 antes de verificar, compensar ou limpar o pistão de escorva.

- Alimente fluido à bomba, de acordo com os regulamentos do seu sistema.
- 2. Verifique se a válvula de ar da bomba está fechada.
- 3. Para comandos pneumáticos D200s, D200, D60 e S20:
  - a. Regule o regulador de ar do êmbolo a cerca de 50 psi (0,35 MPA, 3,5 bar).
  - Configure a válvula diretora do cilindro hidráulico para baixo.





Fig. 9: Sistemas D200s, D200, D60 e S20

#### Para comandos pneumáticos L20c:

- Fechar a válvula directora de elevador. O êmbolo cairá lentamente.
- b. Se for necessário, prima o botão de descarga para pausar a descida do elevador.

Regulador de motor pneumático Botão de descarga



r\_257302\_312376\_2e


Fig. 10: Comandos pneumáticos

5 Reduza a pressão do regulador do motor pneumático e abra a válvula tipo purga do motor pneumático.

- Ajuste o regulador do motor pneumático até que a bomba inicie.
- Faça funcionar lentamente a bomba até que todo o ar tenha sido eliminado e a bomba e os tubos flexíveis estarem totalmente escorvados.
- 8. Liberte o disparador da pistola/válvula e bloqueie o dispositivo de segurança do disparador. A bomba deve parar com a pressão exercida.







mão ou dedo para cobrir o furo de purga na parte de baixo do corpo da válvula de purga ao escorvar a bomba. Utilize o manípulo ou chave inglesa para abrir e fechar o tampão de purga. Mantenha as mãos longe dos buracos de purga.

9. Se a bomba falhar a escorva correctamente, abra a válvula de purga (P) da bomba levemente. Utilize o furo de purga na parte de baixo da válvula como uma válvula de carregamento até que o fluido apareca no furo. Feche o tampão.

NOTA: Utilize sempre a pressão do produto mais baixa possível para purgar o ar para fora da bomba.




FIG. 11

NOTA: Quando estiver a mudar os contentores de fluido com o tubo flexível e a pistola/válvula já carregadas, abra a válvula de drenagem da bomba (P) para ajudar a escorvar a bomba e a expulsar o ar antes que penetre no tubo flexível. Feche a válvula assim que todo o ar tiver sido eliminado.

#### **AVISO**

Não permita que a bomba fique seca. Acelerará rapidamente para uma velocidade alta causando dano. Se sua bomba estiver a funcionar muito rapidamente, pare imediatamente e verifique a alimentação de fluido. Se o contentor ficar vazio e o ar foi bombeado nas linhas. preencha novamente o contentor e escorve a bomba e as linhas, ou lave e deixe-a cheia com um solvente compatível. Elimine todo o ar do sistema de fluido.

10. Com a bomba e linhas escorvadas, e com a pressão de ar adequada e volume fornecido, a bomba iniciará e parará ao abrir e fechar a pistola/válvula. Num sistema de circulação, a bomba aumentará ou diminuirá a velocidade na demanda até que a alimentação de ar seja desligada.







11. Utilize o regulador de motor pneumático (consultar Fig. 10) para controlar a velocidade da bomba e a pressão do produto. Utilize sempre a pressão mais baixa necessária para atingir os resultados pretendidos. As pressões mais elevadas provocam o desgaste prematuro do bico/bocal e da bomba.

# Desativação









#### AVISC

Nunca deixe água ou fluido de água numa bomba de aço carbono da noite para o dia. Se estiver a bombear um fluido de base de água, lave primeiro com água, e depois com um produto antiferrugem, como um diluente mineral. Efetuar a descompressão, mas deixar o inibidor de ferrugem na bomba para proteger as peças da corrosão.

# Desativação de um dia para o outro

- Pare a bomba no fundo da fase tempo para evitar que fluido seque na haste de deslocamento exposta e danifique os conjuntos da garganta.
- Para sistemas de alimentação D200s, D200, D60
  e S20: Configure a válvula directora do êmbolo para
  a posição neutra.
- 3. **Sistemas de alimentação L20c:** Configure a válvula directora de elevador para ABAIXO.





Fig. 12: Comandos pneumáticos D200s, D200, D60 e S20



r\_257302\_312376\_2e

Fig. 13: Comandos pneumáticos

- Efetue o Procedimento de alívio da pressão, página 12.
- Lave sempre a bomba antes que o líquido seque na haste de deslocamento. Consulte Escorvar/Lavar na página 13.

# Deteção e resolução de problemas







- Efetue o Procedimento de alívio da pressão, página 12.
- 2. Verifique todos os possíveis problemas e as suas causas antes de desmontar a bomba.

Problema	Causa	Solução		
A bomba não opera.	Linha restrita ou alimentação de ar inadequada; válvulas bloqueadas ou fechadas.	Limpar; aumentar a alimentação de ar. Verifique se todas as válvulas estão abertas.		
	Tubo flexível de fluido ou pistola/válvula obstruídas; DI de tubo flexível de fluido é muito pequena.	Abra, limpe*; utilize um tubo flexível com um DI maior.		
	Fluido seco na haste de deslocamento.	Limpe. Interrompa sempre a bomba no fundo da fase. Mantenha o copo incluído preenchido 1/3 com um solvente compatível.		
	Peças de motor danificadas, sujas ou gastas.	Limpe ou repare; consulte o manual sobre o motor separado.		
	Ocorreu um descontrolo.	Consulte a secção de descontrolo do manual de operação das unidades de alimentação 313526.		
A bomba está a trabalhar mas o caudal é baixo em ambas as	Linha restrita ou alimentação de ar inadequada; válvulas bloqueadas ou	Limpar; aumentar a alimentação de ar. Verifique se todas as válvulas estão abertas.		
fases.	fechadas.	Aumento da pressão do ar do êmbolo para um melhor carregamento.		
	Tubo flexível de fluido ou pistola/válvula obstruídas; DI de tubo flexível de fluido é muito pequena.	Abra, limpe*; utilize um tubo flexível com um DI maior.		
	A válvula de ar de purga está parcialmente aberta.	Fechar a válvula de ar de purga		
	O ar está a vazar para o contentor de alimentação.	Verifique a junta da placa do êmbolo.		
	O fluido é muito pesado para escorvar a bomba.	Utilize válvula de drenagem/purga. Utilize um êmbolo. Consulte o manual de operação das unidades de alimentação 313526.		
	Válvula de entrada ou vedantes abertos ou gastos.	Limpe a válvula, substitua os vedantes. Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate separada no manual 312375.		
	Empanques gastos na bomba volumétrica.	Substitua os empanques. Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate separada no manual 312375.		
A bomba está a funcionar mas o caudal é baixo na fase descendente.	O fluido é muito pesado para escorvar a bomba.	Utilize válvula de drenagem/purga. Utilize um êmbolo. Consulte o manual de operação das unidades de alimentação 313526.		
	Válvula de entrada ou vedantes abertos ou gastos.	Limpe a válvula. Substitua os vedantes. Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate separada no manual 312375.		
A bomba está a trabalhar mas o caudal é baixo na fase ascendente.	Válvula de entrada ou vedantes abertos ou gastos.	Limpe a válvula. Substitua os vedantes. Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate separada no manual 312375.		

Problema	Causa	Solução		
Velocidade errática ou	Falta fornecimento de produto.	Volte a encher e a recarregar.		
acelerada da bomba.	O fluido é muito pesado para escorvar a bomba.	Utilize válvula de drenagem/purga. Utilize um êmbolo. Consulte o manual de operação das unidades de alimentação 313526.		
		Aumento da pressão do ar do êmbolo.		
	Válvula de entrada ou vedantes abertos ou gastos.	Limpe a válvula. Substitua os vedantes. Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate separada no manual 312375.		
	Pistão de escorva aberto ou gasto.	Limpeza, reparação. Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate separada no manual 312375.		
	Empanques gastos na bomba volumétrica.	Substitua os conjuntos. Consulte a bomba volumétrica Check-Mate separada no manual 312375.		

<sup>\*</sup> Para determinar se o tubo de produto ou a pistola estão obstruídos, siga**Procedimento de alívio da pressão**, página 12. Desligar o tubo flexível de fluido e colocar um recipiente na saída de fluido da bomba para recolher qualquer fluido. Activar a alimentação de ar, o suficiente para activar a bomba. Se a bomba arrancar quando o ar estiver ligado, a obstrução é no tubo flexível de fluido ou na pistola.

# Reparação

#### Ferramentas Necessárias

- Chave dinamométrica
- Martelo
- Chave de porca (fornecida com a bomba volumétrica).
- Conjunto de chaves de parafusos de soquete.
- Duas chaves inglesas
- Loctite<sup>®</sup> 2760<sup>™</sup> ou equivalente
- Haste de latão (somente bombas com bombas volumétricas de 500cc).
- Chave dinamométrica com pedal de gancho (somente bombas volumétricas de 60cc e 500cc)

### Desligue a bomba volumétrica










Mantenhas as mãos e dedos distantes do pistão de escorva durante a operação e sempre que a bomba for carregada com ar para reduzir o risco de lesão. Na fase descendente da bomba o pistão de escorva estende-se além da estrutura de entrada para retirar o material da bomba. O pistão de escorva funciona sob força extrema. Durante a operação e sempre que a bomba for carregada com ar o pistão de escorva pode causar lesões graves ou amputar uma mão, dedo ou quebrar uma ferramenta presa entre esta e o corpo de entrada. Liberte sempre a pressão antes de verificar, limpar, lavar ou reparar qualquer peça da bomba.

Nas bombas pneumáticas Xtreme XL, o balancim (localizado abaixo das tampas do balancim) move-se quando o ar é fornecido para o motor. Nunca opere a bomba com as tampas do balancim removidas.


- Bomba de lavagem; consulte Escorvar/Lavar, página 13. Parar a bomba no fundo da fase. Efetue o Procedimento de alívio da pressão, página 12.
- 2. Desligar o tubo flexível pneumático.

**NOTA:** Se o seu sistema incluir um DataTrak remoto, desconecte também a cablagem do motor pneumático do motor.



#### FIG. 14

 Desligue o tubo flexível do fluido. Agarre no dispositivo de saída de fluido com uma chave inglesa para que ele não se solte enquanto se desliga o tubo flexível de fluido.



#### Fig. 15

 Remova o cilindro da bomba volumétrica. Consulte a secção de Peças de Reparação das Unidades de Alimentação do manual 313527 para obter instruções.



Verifique se utiliza pelo menos duas pessoas ao elevar, mover ou desligar a bomba. Esta bomba é muito pesada para uma pessoa. Se desligar a bomba volumétrica dum motor que ainda está montado (por exemplo, num êmbolo) verifique se suporta o pistão enquanto for desligado para evitar que caia e cause lesão ou dano a propriedade. Faça isto ao prender a bomba volumétrica com segurança ou utilizar pelo menos duas pessoas para segura-la ao desliga-la.

- Se o motor pneumático não necessitar de manutenção, deixe-o no respetivo suporte. Contudo, se o motor pneumático necessitar ser removido, consulte a secção de Peças de Reparação das Unidades de alimentação do manual 313527 para obter instruções.
- 6. Apenas bombas volumétricas com bombas de 100 cc, 200 cc e 250 cc: Remover o grampo (9), e elevar a cobertura do engate (8) para remover a união (7).




FIG. 16

 Somente bombas volumétricas de 500 cc: Utilize um martelo e haste de latão para soltar a porca da união (8). Quando a porca da união cair remova os colares da união (7) e a porca da união da haste de bombagem.





Fig. 17

- 8. Somente bombas volumétricas de 60 cc: Utilize duas chaves para soltar a porca de união (8). Quando a porca da união cair remova os colares da união (7) e a porca da união da haste de bombagem.
- Utilize uma chave para prender a haste plana para que não vire. Desparafuse as porcas (5) das hastes de ancoragem (3) e remova com cuidado a bomba volumétrica (2).



ti10510a

FIG. 18

 Consulte seu manual 312375 da bomba volumétrica para reparar a bomba volumétrica. Para realizar trabalhos de manutenção no motor pneumático ou hidráulico, consulte o manual do motor, anexo, incluso.

### Volte a ligar a bomba volumétrica




Verifique se utiliza pelo menos duas pessoas ao elevar, mover ou desligar a bomba. Esta bomba é muito pesada para uma pessoa. Se desligar a bomba volumétrica dum motor que ainda está montado (por exemplo, num cilindro hidráulico), verifique se suporta o pistão enquanto for desligado para evitar que caia e cause lesão ou dano a propriedade. Faça isto ao prender a bomba volumétrica com segurança ou utilizar pelo menos duas pessoas para segura-la ao desliga-la.

**NOTA:** Nos modelos Xtreme XL, certifique-se que o adaptador da haste (6) não se soltou durante a manutenção. É necessário um binário adequado para evitar que se solte durante a operação da bomba.

Se o adaptador da haste (6) se tiver soltado durante a manutenção, remova o adaptador e aplique Loctite 2760 (ou um equivalente) no adaptador da haste e nas roscas do pistão do motor pneumático e depois aperte a um binário de 230-250 pés-libras (312-340 N•m).


- Se o motor pneumático tiver sido removido, consulte o manual de Peças de Reparação das Unidades de Alimentação para obter instruções sobre a instalação.
- Tenha cuidado quando estiver a ligar novamente a bomba volumétrica. Coloque a bomba volumétrica (2) nas hastes de ancoragem (3).
- 3. Aperte as porcas (5) nas hastes de ancoragem (3) e aperte a um binário de 50-60 pés-libras (68-81 N•m).



ti10511a

Fig. 19

4. Apenas bombas volumétricas com bombas de 100 cc, 200 cc e 250 cc: Instale a união (7) e deslize a tampa da união (8) para baixo. Instale o clipe (9).




ti10509a

Fig. 20

5. Apenas bombas volumétricas com bombas de 60 cc e 500 cc: Volte a instalar a porca da união e as tampas da união na haste de deslocamento. Deslize para cima a porca de união e aperte utilizando uma chave dinamométrica com um pedal de gancho; consulte a seguinte tabela para os valores de binário.

В	omba volumétrica	Binário
6	60cc	75-80 ft-lbs (102-108 N•m)
5	600cc	230-250 ft-lbs (312-340 N•m)



#### FIG. 21


- 6. Volte a ligar todos os tubos. Volte a ligar o fio terra e o cabo de interruptor de lâminas (unidades com DataTrak remoto) se estiverem desligados. Encha o copo húmido (R) até 1/3 com o líquido vedante da garganta da Graco ou um outro solvente compatível.
- 7. Prenda o cilindro à bomba volumétrica. Consulte a secção de Peças de Reparação das Unidades de Alimentação para obter instruções.
- Ligue a alimentação de ar. Opere a bomba vagarosamente para se certificar que ela está a trabalhar bem.
- Dê duas (2) horas para que o vedante de rosca seque antes de voltar a colocar a bomba em serviço.

# **Peças**

Conjunto de bomba	Página da Lista de Peças
Conjuntos de bomba com bombas volumétricas L060xx	página 24
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L100xx	página 26
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L200xx	página 27
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L250xx	página 28
Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L500xx	página 29

### Motores pneumáticos NXT200, NXT400, NXT700, NXT1200 e NXT1800

#### Modelo P20LCM apresentado



#### Legenda

Aperte com um binário de 50-60 ft-lb (68-81 N•m)


Aperte com um binário de 124-155 ft-lb (196-210 N•m)

Aplicar lubrificante


Aplicação de vedante

Aperte com um binário de 75-80 ft-lb (102-108 N•m)

#### Adaptador de motor 15M675




Montagem do Interruptor de Lâminas




#### Motores pneumáticos NXT2200, NXT3400 e NXT6500

#### Modelo P40RCM apresentado




#### Modelo P42LCS apresentado



#### Legenda

- Aperte com um binário de 50-60 ft-lb (68-81 N•m)
- Aperte com um binário de 124-155 ft-lb (196-210 N•m)
- Aplicar lubrificante
- Aplicação de vedante
- Apertar a um momento de binário de 230-250 ft-lbs (312-340 N•m)

#### Suporte do Adaptador 15M222



# Conjuntos de bomba com bombas volumétricas L060xx

## Peças Comuns

Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd.	Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd.
3	171313	HASTE, ancoragem	3	11	257663	ADAPTADOR, haste	1
5	100681	PORCA, união, sext.	3	21	100186	ANILHA, fecho, dente interno	1
7	184128	UNIÃO, conjunto	1	23	112887	CHAVE, de boca; não apresentada	. 1
8	15T311	ACOPLADOR, tampa	1	25	15V909	PARAFUSO, terra	1

### Peças Variáveis

		Nú	imero de Ref	erência e De	scrição			
Conjunto	1	2	4	6	14	16	17	18
de bomba	Motor (consultar 312796)	Bomba volumétrica (consultar 312375)	ANILHA, segurança (Qtd)	Adaptador, motor	Parafuso	UNI. da Lâmina Interruptor	Parafuso	Anilha, de segurança
P05LCS	M02LN0	L060CS						
P05LCM	M02LN0	L060CM	C38267 (3)	15M675	112339	ND	ND	100133
P05LSS	M02LN0	L060SS	030207 (3)	13101073	112009	ND		100133
P05LSM	M02LN0	L060SM						
P11LCS	M04LN0	L060CS						
P11LCM	M04LN0	L060CM				ND	ND	
P11LSS	M04LN0	L060SS						ND
P11LSM	M04LN0	L060SM						
P11RCS	M04LN0	L060CS	C38267 (6) 15M675 12184	15M675 121843				
P11RCM	M04LN0	L060CM			101040			
P11RSS	M04LN0	L060SS			244022	15V719	ND	
P11RSM	M04LN0	L060SM						
P11SCS	M04LH0	L060CS				24A032	150719	
P11SCM	M04LH0	L060CM						
P11SSS	M04LH0	L060SS						
P11SSM	M04LH0	L060SM						
P20LCS	M07LN0	L060CS						
P20LCM	M07LN0	L060CM				ND	ND	
P20LSS	M07LN0	L060SS						
P20LSM	M07LN0	L060SM	C38267 (6)	ND	121843			ND
P20RCS	M07LN0	L060CS	030207 (0)	IND	121043		ND	ND
P20RCM	M07LN0	L060CM				244032		
P20RSS	M07LN0	L060SS				24A032		
P20RSM	M07LN0	L060SM						
Qtd.	1	1	3 ou 6	1	3	1	1	3

# Peças Variáveis Continuadas

		Νú	ímero de Ref	ferência e De	scrição			
Conjunto	1	2	4	6	14	16	17	18
de bomba	Motor (consultar 312796)	Bomba volumétrica (consultar 312375)	ANILHA, segurança (Qtd)	Adaptador, motor	Parafuso	UNI. da Lâmina Interruptor	Parafuso	Anilha, de segurança
P20SCS	M07LH0	L060CS		6) ND 121				
P20SCM	M07LH0	L060CM	C38267 (6)		121843	24A032	15V719	ND
P20SSS	M07LH0	L060SS	000207 (0)	IVD	121040	2471002	10 7 10	145
P20SSM	M07LH0	L060SM						
P38LCS	M12LN0	L060CS						
P38LCM	M12LN0	L060CM				ND	ND	
P38LSS	M12LN0	L060SS				ND	ND	
P38LSM	M12LN0	L060SM						
P38RCS	M12LN0	L060CS			ND 121843	24A032		
P38RCM	M12LN0	L060CM	C38267 (6)	ND				ND
P38RSS	M12LN0	L060SS		ND				
P38RSM	M12LN0	L060SM					15V719	
P38SCS	M12LH0	L060CS						
P38SCM	M12LH0	L060CM						
P38SSS	M12LH0	L060SS						
P38SSM	M12LH0	L060SM						
P61LCS	M18LN0	L060CS						
P61LCM	M18LN0	L060CM				ND	ND	
P61LSS	M18LN0	L060SS				145	140	
P61LSM	M18LN0	L060SM						
P61RCS	M18LN0	L060CS						
P61RCM	M18LN0	L060CM	C38267 (6)	ND	121843			ND
P61RSS	M18LN0	L060SS	000207 (0)	ND	121040			ND
P61RSM	M18LN0	L060SM				24A032	15V719	
P61SCS	M18LH0	L060CS				Z-7/100Z	10 17 10	
P61SCM	M18LH0	L060CM						
P61SSS	M18LH0	L060SS						
P61SSM	M18LH0	L060SM						
Qtd.	1	1	3 ou 6	1	3	1	1	3

# Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L100xx

### Peças Comuns

Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd.	Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd.
3	257360	HASTE, ancoragem	3	7	244819	UNIÃO, conjunto	1
	15K750	HASTE, ancoragem (P63DCS e P63ECS)	3	8	197340	ACOPLADOR, tampa	1
4	108098	ANILHA, de segurança, mola	3	9	244820	Grampo, gancho c/ cabo	1
5	106166	CONTRAPORCA, sext.	3	20	120588	BUJÃO, tubo, redondo	1
6	15H392	HASTE, adaptador	1				

#### Peças Variáveis

Osmirosta	Número de Referência e Descrição					
Conjunto de bomba	1	2				
	Motor (consultar 311238)	Bomba volumétrica (consultar 312375)				
P40LCS	N22LN0	L100CS				
P40LCM	N22LN0	L100CM				
P40LSS	N22LN0	L100SS				
P40LSM	N22LN0	L100SM				
P40SSM	N22LH0	L100SM				
P40SSS	N22LH0	L100SS				
P40SCS	N22LH0	L100CS				
P40RCS	N22LR0	L100CS				
P40RCM	N22LR0	L100CM				
P40RSM	N22LR0	L100SM				
P40RSS	N22LR0	L100SS				
P63LCS	N34LN0	L100CS				
P63LCM	N34LN0	L100CM				

Conjunto	Número de Referência e Descrição						
Conjunto de bomba	1	2					
	Motor (consultar 311238)	Bomba volumétrica (consultar 312375)					
P63LSM	N34LN0	L100SM					
P63LSS	N34LN0	L100SS					
P63RCS	N34LR0	L100CS					
P63RCM	N34LR0	L100CM					
P63RSM	N34LR0	L100SM					
P63RSS	N34LR0	L100SS					
P63SSM	N34LH0	L100SM					
P63SSS	N34LH0	L100SS					
P63MCS	N34LT0	L100CS					
P63DCS	N34DN0	L100CS					
P63ECS	N34DT0	L100CS					
Qtd.	1	1					

# Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L200xx

## Peças Comuns

Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd.
4	108098	ANILHA, de segurança, mola	3
5	106166	CONTRAPORCA, sext.	3
20	120588	BUJÃO, tubo, redondo	1

### Peças Variáveis

				Número de I	Referência (	e Descrição			
Osmiumts	1	2	3	6	7	8	9	11	12
Conjunto de bomba	Motor (consultar 311238)	Bomba volumétrica (consultar 312375)	Pino, ancoragem	Adaptador, haste	União, conjunto	Cobertura, engate	Grampo, gancho c/ cabo	Suporte, adaptador	Parafuso, tampa de cabeçote
P23LCS	N22LN0	L200CS							
P23LCM	N22LN0	L200CM							
P23LSS	N22LN0	L200SS							
P23LSM	N22LN0	L200SM	15M619	15H392	244819	197340	244820	15M222	C19792
P23RCS	N22LR0	L200CS							
P23RCM	N22LR0	L200CM							
P23RSS	N22LR0	L200SS							
P23RSM	N22LR0	L200SM							
P36LCS	N34LN0	L200CS							
P36LCM	N34LN0	L200CM							
P36LSS	N34LN0	L200SS							
P36LSM	N34LN0	L200SM	257360	15H392	244819	197340	244820	N/D	N/D
P36RCS	N34LR0	L200CS							
P36RCM	N34LR0	L200CM							
P36RSS	N34LR0	L200SS							
P36RSM	N34LR0	L200SM							
P68LCS	N65LN0	L200CS							
P68LCM	N65LN0	L200CM							
P68LSS	N65LN0	L200SS							
P68LSM	N65LN0	L200SM							
P68RCS	N65LR0	L200CS	257360	15H392	244819	197340	244820	N/D	N/D
P68RCM	N65LR0	L200CM							
P68RSS	N65LR0	L200SS							
P68RSM	N65LR0	L200SM							
P68MCS	N65LT0	L200CS							
P68SCS	N65LH0	L200CS							
P68DCS	N65DN0	L200CS	151/750						
P68ECS	N65DT0	L200CS	15K750						
Qtd.	1	1	3	1	1	1	1	1	3

# Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L250xx

### Peças Comuns

Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd.
4	108098	ANILHA, de segurança, mola	3
5	106166	CONTRAPORCA, sext.	3
20	120588	BUJÃO, tubo, redondo (Somente	1
		motores NXT3400 e NXT6500)	

### Peças Variáveis

			Núm	ero de Referê	ncia e Desc	rição		
Conjunto	1	2	3	6	7	8	9	10
de bomba	Motor (consulte 311238 ou 334644)	Bomba volumétrica (consultar 312375)	Pino, ancoragem	Adaptador, haste	União, conjunto	Cobertura, engate	Grampo, gancho c/ cabo	Acoplador (apenas Xtreme XL)
P29LCS	N34LN0	L250CS						
P29LCM	N34LN0	L250CM						
P29LSS	N34LN0	L250SS						
P29LSM	N34LN0	L250SM						
P29RCS	N34LR0	L250CS	257360	15H392	244819	197340	244820	N/D
P29RCM	N34LR0	L250CM						
P29RSS	N34LR0	L250SS						
P29RSM	N34LR0	L250SM						
P29MCS	N34LT0	L250CS						
P29DCS	N34DN0	L250CS	451/750					
P29ECS	N34DT0	L250CS	15K750					
P55LCS	N65LN0	L250CS						
P55LCM	N65LN0	L250CM	1					
P55LSS	N65LN0	L250SS						
P55LSM	N65LN0	L250SM						
P55RCS	N65LR0	L250CS	257360	15H392	244819	197340	244820	N/D
P55RCM	N65LR0	L250CM						
P55RSS	N65LR0	L250SS						
P55RSM	N65LR0	L250SM						
P55MCS	N65LT0	L250CS						
P55DCS	N65DN0	L250CS	151/750					
P55ECS	N65DT0	L250CS	15K750					
P85LCS	24X856	L250CS						
P85LCM	24X856	L250CM	104004	154000	044040	107040	044000	150001
P85LSS	24X856	L250SS	184381	15H392	244819	197340	244820	15M631
P85LSM	24X856	L250SM						
Qtd.	1	1	3	1	1	1	1	1

# Conjuntos de bomba com bomba volumétrica L500xx

### Peças Comuns


Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd.
4	108098	ANILHA, de segurança, mola	3
5		CONTRAPORCA, sext.	3
20	120588	BUJÃO, tubo, redondo (Somente	1
		motores NXT3400 e NXT6500)	

#### Peças Variáveis


			Númo	ero de Referê	ncia e Descr	ição		
Conjunto	1	2	3	6	7	8	9	10
de bomba	Motor (consulte 311238 ou 334644)	Bomba volumétrica (consultar 312375)	Pino, ancoragem	Adaptador, haste	Aro, união	PORCA, acoplador	Grampo, gancho c/ cabo	Acoplador (apenas Xtreme XL)
P14LCS	N34LN0	L500CS						
P14LCM	N34LN0	L500CM						
P14LSS	N34LN0	L500SS						
P14LSM	N34LN0	L500SM						
P14RCS	N34LR0	L500CS						
P14RCM	N34LR0	L500CM	257360	15H370	184129	186925	N/D	N/D
P14RSS	N34LR0	L500SS						
P14RSM	N34LR0	L500SM						
P14MCS	N34LT0	L500CS						
P14DCS	N34DN0	L500CS	15K750					
P14ECS	N34DT0	L500CS	15K750					
P26LCS	N65LN0	L500CS						
P26LCM	N65LN0	L500CM						
P26LSS	N65LN0	L500SS						
P26LSM	N65LN0	L500SM						
P26RCS	N65LR0	L500CS						
P26RCM	N65LR0	L500CM						
P26RSS	N65LR0	L500SS	257360					
P26RSM	N65LR0	L500SM	257500	15H370	184129	186925	N/D	N/D
P26MCS	N65LT0	L500CS		1311370	104123	100323	IV/D	IN/D
P26SSS	N65LH0	L500SS						
P26SCS	N65LH0	L500CS						
P26DCS	N65DN0	L500CS	15K750					
P26ECS	N65DT0	L500CS	131(730					
P42LCS	24X856	L500CS						
P42LCM	24X856	L500CM						
P42LSS	24X856	L500SS	184381	15H370	184129	186925	N/D	15M631
P42LSM	24X856	L500SM						
Qtd.	1	1	3	1	2	1	1	1

# **Dimensões**


Conjuntos de Bomba com Motores Pneumáticos NXT 2200m NXT 3400 e NXT 6500



Conjuntos de Bomba com Motores Pneumáticos NXT 200, NXT 400, NXT 700, NXT 1200 e NXT 1800



Conjuntos de bomba com motores pneumáticos Xtreme XL



Quadro 1: Dimensões dos Conjuntos de Bomba

Razão de pressão (xx:1)	Motor	Volume de bomba volumétrica (cc por ciclo)	A pol. (mm)	B pol. (mm)	C pol. (mm)	D pol. (mm)	Peso Ibs (kg)
05	NXT200	60	8,12 (206,2)	8,11 (205,9)	29,54 (750,3)	37,66 (956,6)	56 (25)
11	NXT400	60	8,28 (210,3)	8,11 (205,9)	29,54 (750,3)	37,82 (960,6)	58 (26)
14	NXT3400	500	13,70 (348,0)	14,00 (355,6)	39,13 (993,9)	52,83 (1.341,9)	152 (69)
20	NXT700	60	8,44 (214,4)	8,11 (205,9)	29,54 (750,3)	37,98 (964,7)	63 (29)
23	NXT2200	200	16,35 (415,3)	12,40 (315,0)	36,27 (921,3)	52,62 (1.336,5)	130 (59)
26	NXT6500	500	13,78 (350,0)	16,20 (411,5)	39,13 (993,9)	52,91 (1.343,9)	169 (77)
29	NXT3400	250	13,70 (348,0)	14,00 (355,6)	39,20 (995,7)	52,90 (1.343,7)	128 (58)
36	NXT3400	200	13,70 (348,0)	14,00 (355,6)	39,27 (997,5)	52,97 (1.345,4)	128 (58)
38	NXT1200	60	8,60 (218,4)	12,30 (312,4)	29,54 (750,3)	38,14 (968,8)	69 (31)
40	NXT2200	100	13,45 (341,6)	12,40 (315,0)	38,18 (969,8)	51,63 (1.311,4)	97 (44)
42	Xtreme XL	500	14,375 (365,2)	17,90 (454,7)	44,30 (1.125,2)	58,755 (1.492,4)	157 (71)
55	NXT6500	250	13,78 (350,0)	16,20 (411,5)	39,20 (995,7)	52,98 (1.345,7)	145 (66)
61	NXT1800	60	8,76 (222,5)	14,79 (375,7)	29,54 (750,3)	38,30 (972,8)	74 (34)
63	NXT3400	100	13,70 (348,0)	14,00 (355,6)	38,18 (969,8)	51,88 (1.317,8)	101 (46)
68	NXT6500	200	13,78 (350,0)	16,20 (411,5)	39,27 (997,5)	53,05 (1.347,5)	145 (66)
85	Xtreme XL	250	14,375 (365,2)	17,90 (454,7)	44,37 (1.127,0)	58,755 (1.492,4)	132 (60)

# Gráficos de desempenho

#### Calcular a Pressão da Saída de Fluido

Para calcular a pressão de saída do fluido (psi/MPa/bar) a uma determinada velocidade de circulação (gpm/lpm) e pressão de operação (psi/MPa/bar), utilizar as instruções seguintes e gráficos de dados relativos a bombas.

- Localizar a velocidade de circulação pretendida na base do gráfico.
- Seguir a linha vertical até à interceção com a curva da pressão de saída do produto selecionada. Acompanhar a escala para a esquerda para determinar a pressão de saída do produto.

#### Calcular o Fluxo de Ar/Consumo da Bomba

Para calcular o fluxo de ar/consumo da bomba (scfm ou m³/min) a uma determinada velocidade de circulação (gpm/lpm) e pressão (psi/MPa/bar), utilizar as instruções e gráficos de dados relativos a bombas que se seguem.

- 1. Localizar a velocidade de circulação pretendida na base do gráfico.
- 2. Seguir a linha vertical até à interceção com a curva de fluxo de ar/consumo selecionado. Acompanhar a escala para a direita para determinar o fluxo de ar/consumo.

#### Legenda: Pressão de ar


- A 100 psi (0,7 MPa; 7 bar)
- B 70 psi (0,5 MPa; 5,0 bar)
- C 40 psi (0,3 MPa; 2,8 bar)
- D 90 psi (0,63 MPa; 6,3 bar)


#### NOTA:


Utilize a seguinte chave para determinar que fluido é indicado nos gráficos de desempenho correspondentes.


#### Legenda: Fluido de Teste

- E No. 10 peso de óleo
- F 100.000 centipoise fluido vedante de teste
- G 4.000.000 centipoise fluido de silicone de teste
- H 4.000.000 centipoise vedante soldável à base de borracha
- J 8.000.000 centipoise pseudo plástico (vedante em plastisal expansível (500.000 centipoise em condições de fluxo))














Fluxo de Líquido em gpm (lpm)






























































Gráficos de desempenho

# **Especificações Técnicas**

Conjuntos de Bomba Check-Mate				
Diâmetro do pistão do motor pneumático	Consulte o Manual do Motor Pneumático anexo.			
Comprimento da fase	100cc, 200cc, 250cc, 500cc: 4,75 pol. (120,65 mm) 60cc: 2,5 pol. (63,5 mm)			
Área de eficácia da bomba volumétrica	Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate no manual 312375.			
Temperatura de Operação de Fluido Máxima	180° F (82.3° C)			
Dimensão da entrada de ar	Motor Pneumático NXT200 e NXT400: Motores pneumáticos 1/4 npt (NXT700, NXT1200 e NXT1800: Motores pneumáticos 1/2 npt (f) NXT2200, NXT3400 e NXT6500: Motor pneumático Xtreme XL3/4 npt (f): 1,0 pol. npsm			
Tamanho da saída de produto	Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate no manual 312375.			
Peso da bomba volumétrica	Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate no manual 312375.			
Velocidade máxima da bomba (Não exceder a velocidade máxima recomendada para a bomba do fluido, para evitar o desgaste prematuro da bomba.)	Motor Pneumático NXT: Motor pneumático Xtreme XL de 60 cpm: 60 cpm			
Peças em contacto com o produto	Consulte a secção de bomba volumétrica Check-Mate no manual 312375.			

NOTA: Consulte o manual do motor anexo para dados sobre som e monitorização da disposição do furo para fixação.

### Pressão de trabalho máxima do produto e caudal com pressão máxima do ar (100 psi)

	Pressão de trabalho de	Pressão de Trabalho		Bomba	Caudal gpm (lpm)	
Razão	fluido máxima do ar: 10 psi (MPa, bar)	de Fluido Máxima psi (MPa, bar)	Motor	Volumétrica (cc por ciclo)	30 cpm	60 cpm
05	100 (0,7; 7,0)	500 (3,4; 34)	NXT200	60	0,5 (2,0)	0,9 (3,4)
11	100 (0,7; 7,0)	1100 (7,6; 76)	NXT400	60	0,5 (2,0)	0,9 (3,4)
14	100 (0,7; 7,0)	1400 (9,8; 98)	NXT3400	500	4,0 (15,0)	7,8 (30,0)
20	100 (0,7; 7,0)	2000 (13,8; 138)	NXT700	60	0,5 (2,0)	0,9 (3,4)
23	100 (0,7; 7,0)	2300 (16,1; 161)	NXT2200	200	1,6 (6,0)	3,2 (12,0)
26	100 (0,7; 7,0)	2600 (18,2; 182)	NXT6500	500	4,0 (15,0)	7,8 (30,0)
29	100 (0,7; 7,0)	2900 (20,3; 203)	NXT3400	250	2,0 (7,5)	4,0 (15,0)
36	100 (0,7; 7,0)	3600 (25,2; 252)	NXT3400	200	1,6 (6,0)	3,2 (12,0)
38	100 (0,7; 7,0)	3800 (26,2; 262)	NXT1200	60	0,5 (2,0)	0,9 (3,4)
40	100 (0,7; 7,0)	4000 (28,0; 280)	NXT2200	100	0,8 (3,0)	1,6 (6,0)
42	100 (0,7; 7,0)	4200 (29,0; 290)	Xtreme XL	500	4,0 (15,0)	7,8 (30,0)
55	100 (0,7; 7,0)	5500 (38,5; 385)	NXT6500	250	2,0 (7,5)	4,0 (15,0)
61	100 (0,7; 7,0)	6100 (42,1; 421)	NXT1800	60	0,5 (2,0)	0,9 (3,4)
63	100 (0,7; 7,0)	6300 (44,1; 441)	NXT3400	100	0,8 (3,0)	1,6 (6,0)
68	91 (0,64; 6,4)	6200 (43,4; 434)	NXT6500	200	1,6 (6,0)	3,2 (12,0)
85	73 (0,50; 5,0)	6200 (43,4; 434)	Xtreme XL	250	2,0 (7,5)	4,0 (15,0)

## Garantia padrão da Graco

A Graco garante que todo o equipamento referenciado no presente documento, manufaturado pela Graco e ostentando o seu nome, está isento de defeitos de material e acabamento na data da venda ao comprador original. Com exceção de qualquer garantia especial, prorrogada ou limitada publicada pela Graco, esta irá, durante um período de doze meses a contar da data de venda, reparar ou substituir qualquer peça do equipamento que a Graco considere defeituosa. Esta garantia apenas se aplica quando o equipamento for instalado, operado e mantido em conformidade com as recomendações escritas da Graco.

Esta garantia não cobre e a Graco não será responsável pelo desgaste normal, nem por qualquer avaria, dano ou desgaste causados por uma instalação incorreta, utilização indevida, desgaste por atrito, corrosão, manutenção inadequada ou indevida, negligência, acidente, alteração ilegal ou substituição por componentes de terceiros. A Graco também não será responsável pelo mau funcionamento, danos ou desgaste causados pela incompatibilidade do equipamento Graco com estruturas, acessórios, equipamento ou materiais não fornecidos pela Graco, nem pela conceção, manufatura, instalação, operação ou manutenção inadequadas das estruturas, acessórios, equipamento ou materiais não fornecidos pela Graco.

Esta garantia está condicionada pela devolução pré-paga do equipamento alegadamente defeituoso a um distribuidor Graco autorizado, para verificação do alegado defeito. Caso o alegado defeito seja confirmado, a Graco irá reparar ou substituir gratuitamente quaisquer peças defeituosas. O equipamento será devolvido ao comprador original, sendo as despesas de transporte pré-pagas. Caso a inspeção do equipamento não confirme qualquer defeito em material ou acabamento, a reparação será executada por um preço razoável, que pode incluir o custo das peças, da mão-de-obra e do transporte.

ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A GARANTIA DE QUE O PRODUTO SIRVA PARA O USO A QUE SE DESTINA OU GARANTIA DE ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM.

A única obrigação da Graco e a única solução do comprador para qualquer violação da garantia serão as definidas anteriormente. O comprador concorda não haver disponível qualquer outro recurso (incluindo, mas não se limitando a, indemnizações por danos diretos ou indiretos por perda de lucros, perda de vendas, danos pessoais ou materiais, ou qualquer outra perda direta ou indireta). Qualquer ação no sentido de invocar a garantia deverá ser apresentada no prazo de dois (2) anos a partir da data de aquisição.

A GRACO NÃO FORNECE QUALQUER GARANTIA, E NEGA QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM, RELATIVAMENTE A ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTO, MATERIAIS OU COMPONENTES COMERCIALIZADOS MAS NÃO FABRICADOS PELA GRACO. Estes artigos vendidos, mas não manufaturados pela Graco (como motores elétricos, interruptores, tubos, etc.), são sujeitos à garantia, caso exista, dos respetivos fabricantes. A Graco prestará ao comprador auxílio razoável para apresentação de qualquer alegação de quebra destas garantias.

Em nenhuma circunstância a Graco será responsabilizada por prejuízos indiretos, acidentais, especiais ou consequentes, resultantes do equipamento indicado fornecido pela Graco, nem pelo fornecimento, desempenho ou utilização de quaisquer produtos ou artigos incluídos, quer devido a uma violação do contrato, uma violação da garantia, ou a negligência da Graco, ou outros motivos.

# Informações da Graco

Para obter as informações mais recentes sobre os produtos da Graco, visite www.graco.com.

Para obter informações sobre patentes, consulte www.graco.com/patents.

PARA EFETUAR UMA ENCOMENDA, contacte o seu distribuidor da Graco ou ligue para saber qual é o distribuidor mais próximo.

Telefone: 612-623-6921 ou chamada gratuita: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento refletem as mais recentes informações sobre o produto disponíveis na época da publicação.

A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Tradução das instruções originais. This manual contains Portuguese. MM 312376

Sede da Graco: Minneapolis Escritórios Internacionais: Bélgica, China, Japão, Coreia

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • EUA Copyright 2018, Graco Inc. Todos os locais de fabrico Graco estão registados para ISO 9001.

www.graco.com Revisão P, Julho 2018